

ANNEX 10: PROPOSTES UNITATS DE GESTIÓ ARBRAT VIARI

Codi UG	Nom	Localització	Longitud (m)	Nombre d'arbres	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
AV001	Carrer de Manuel de Falla	Ciutat Cooperativa	36	3	Estat de l'arbrat normal. Conflictes amb façanes	Substitució progressiva de l'arbrat per una espècie de menys port.	750 – 800 €	Baixa
AV002	Plaça de Rafael Alberti	Ciutat Cooperativa	52	4	Estat de l'arbrat normal. Conflictes amb façanes	Substitució progressiva de l'arbrat per una espècie de menys port.	1.000 – 1.100€	Baixa
AV003	Plaça d'Antonio Lara	Ciutat Cooperativa	55	4	Estat de l'arbrat normal. Conflictes amb façanes	Substitució progressiva de l'arbrat per una espècie de menys port.	3.250 – 3.500 €	Baixa
AV004	Passatge Cultures	Ciutat Cooperativa	43	11	L'alineació aconsegueix la seva funció	Reposició d'arbre en escocell buit	200 – 250 €	Baixa
AV005	Carrer de Lluís Companys	Ciutat Cooperativa	4	2	Espècie tolerable per l'ús en viari. Marc de plantació insuficient			
AV006	Carrer de Pau Casals	Ciutat Cooperativa	29	8	L'alineació aconsegueix la seva funció. Estat de l'arbrat molt alterat.	Substitució dels lledoners molt alterats	1.000 – 1.100€	Alta
AV007	Ciutat Cooperativa	Ciutat Cooperativa	57	8	Espècies inadequades per l'ús en viari	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada. Unificar espècie.	2.000 – 2.200 €	Alta
AV008	Ciutat Cooperativa	Ciutat Cooperativa	12	3	Manca arbrat	Replantar arbrat mort	500 – 600 €	Baixa
AV009	Ciutat Cooperativa	Ciutat Cooperativa	64	9	L'alineació aconsegueix la seva funció. La morera és una espècie inadequada per l'ús com arbre de viari	Substitució de la morera per una espècie més adequada	2.000 – 2.200 €	Baixa
AV010	Ciutat Cooperativa	Ciutat Cooperativa	18	4	Els arbres són adequats per aquesta alineació			
AV011	Carrer de Soler	Ciutat Cooperativa	179	26	Estat de l'arbrat correcte. Amplada de vorera esquerra insuficient	Ampliació de vorera per contenir l'arbrat existent	10.000 -12.000 €	Baixa
AV012	Carrer del Doctor Antoni Pujadas	Ciutat Cooperativa	290	34	Els arbres són adequats per aquesta alineació. Conflictes amb fanals.	Continuar les podes de reformació per evitar conflictes amb fanals. Reparar paviment aixecat	500 – 600 €	Baixa
AV013	Carrer de Pau Casals	Ciutat Cooperativa	21	6	Estat de les jacarandes molt alterat	Reposició progressiva de les jacarandes	1.200 – 1.500 €	Mitjana
AV014	Carrer de Ramon Llull	Ciutat Cooperativa	47	12	L'alineació aconsegueix la seva funció			
AV015	Carrer del Camí Vell de la Colònia	Ciutat Cooperativa	73	16	Correcte			
AV016	Carrer de Eduard Toldrà	Ciutat Cooperativa	13	4	Espècie inadequada per l'ús en viari. Falten arbres	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada	1.000 – 1.100€	Mitjana
AV017	Carrer d'Ernesto Che Guevara	Ciutat Cooperativa	69	17	L'alineació aconsegueix la seva funció.			
AV018	Carrer del Primer de Maig	Ciutat Cooperativa	49	8	Espai insuficient per contenir arbrat. Estat de l'arbrat alterat.	Retirada de l'arbrat.	3.250 – 3.500 €	Alta
AV019	Carrer de Ventura Gassol	Ciutat Cooperativa	50	11	Correcte			
AV020	Carrer de Frederic de Monpou	Ciutat Cooperativa - Marianao	287	36	Espècie inadequada per l'ús en viari.	Substitució progressiva de l'arbrat per una espècie més adequada.	5.000 – 5.250 €	Mitjana
AV021	Carrer de Frederic de Monpou	Ciutat Cooperativa	6	3	Correcte			
AV022	Carrer de Frederic de Monpou	Ciutat Cooperativa	112	18	L'alineació correcte	Reposició del 3 arbres que falten	750 – 800 €	Mitjana
AV023	Carrer de Frederic de Monpou	Ciutat Cooperativa	610	79	S'aconsegueix crear un eix verd que marca el carrer	Reposició de l'arbre mort. Poda dels arbres amb conflictes amb els senyal i els fanal.	200 -250 €	Mitjana
AV024	Carrer de Jenaro Sancho	Ciutat Cooperativa	126	17	Manca d'arbrat en vorera esquerra	Replantar els 7 arbres que falten	1.600 – 1.800 €	Mitjana
AV025	Carrer del Camí Vell de la Colònia	Ciutat Cooperativa	374	38	L'alineació aconsegueix crear una línia verda a tot el carrer	Reposició de 2 arbres en escocell buit	450 – 500 €	Mitjana
AV026	Plaça d'Emili Sagrera	Ciutat Cooperativa	41	9	Espècie inadequada per l'ús en viari	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada	900 – 1.000 €	Alta
AV027	Avinguda del Doctor Morales	Ciutat Cooperativa	189	28	L'alineació aconsegueix crear una línia verda a tot el carrer.	Reposició de l'arbre mort	200 – 250 €	Mitjana
AV028	Carrer de Lluís Companys	Ciutat Cooperativa	160	32	Espècie inadequada per l'ús en viari. Arbrat i paviments en mal estat	Substitució progressiva de l'arbrat per una espècie més adequada. Millora del paviment	6.500 – 7.000 €	Mitjana
AV029	Carrer del Llor	Ciutat Cooperativa - Marianao	586	109	Espècie tolerable per l'ús en viari.	Realitzar podes per reduir els conflictes amb façanes. Replantar els 6 arbres que falten	1.300 – 1.500 €	Mitjana
AV030	Carrer de Margarita Xirgu	Marianao	322	46	Estat de l'arbrat alterat i amb disparitat d'espècies	Revisió periòdica de les casuarines per evitar que es facin excessivament grans		
AV031	Carrer de Pere Calders	Marianao	92	14	L'alineació no té cap funció definida ni cap aspecte destacat. Espècie inadequada per l'ús en viari.	Substitució dels ailants per <i>Pistacia chinensis</i>	800 – 1.000 €	Mitjana
AV032	Carrer de Víctor Català	Marianao	272	46	Correcte			
AV033	Carrer de Pere Quart	Marianao	35	7	Correcte			
AV034	Carrer de Aurora Bertrana	Marianao	74	10	L'alineació no és funcional i manca molt arbrat	Reposició del les baixes i arbres molt alterats per la mateixa espècie	1.500 – 1.750 €	Mitjana

Codi UG	Nom	Localització	Longitud (m)	Nombre d'arbres	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
AV035	Carrer de Jaume Codina	Marianao	218	28	La doble alineació aconseguix crear un eix verd que marca el carrer			
AV037	Carrer dels Pollancre	Marianao	92	15	Espècie inadequada per l'ús en viari. Espai insuficient per contenir arbrat.	Cal estudiar la retirada de l'arbrat. Millora del paviment	1.500 – 1.750 €	Mitjana
AV038	Carrer de Manuel de Pedrolo	Marianao	80	11	Els arbres són adequats per aquesta alineació però els arbres estan molt alterats i en falten molts	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada	2.750 – 3.000 €	Baixa
AV039	Passeig de les Mimoses	Marianao	15	2	Carrer format per dos arbres de grans dimensions			
AV040	Passeig de les Mimoses	Marianao	416	57	Estat de l'arbrat molt alterat. L'alineació no aconseguix crear un eix verd. Espècie inadequada per l'ús en viari	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada i de port mitjà	17.000 – 18.000 €	Alta
AV041	Passeig de les Mimoses	Marianao	2	1	Espècie inadequada per l'ús en viari .Espai insuficient per contenir arbrat	Cal estudiar la retirada de l'arbre.	500 – 600 €	Baixa
AV042	Carrer de les Moreres	Marianao	52	8	Espècie tolerable per l'ús en viari	Replantar escocell buit	200 – 250 €	Baixa
AV043	Passeig del President Josep Tarradellas	Marianao	179	24	Estat de l'arbrat molt alterat. Espai insuficient per contenir arbrat	Cal estudiar la retirada de l'arbrat i plantejar plantacions en punts clau o en alineacions asimètriques per tal de mantenir l'eix verd	2.500 – 3.000 €	Mitjana
AV045	Carrer dels Eucaliptus	Marianao	53	7	Espècie inadequada per l'ús en viari. Espai insuficient per contenir arbrat	Substitució total per un altre espècie i reforma de la vorera per contenir arbrat	8.000 – 9.000 €	Mitjana
AV046	Carrer dels Tarongers	Marianao	27	4	Espècie inadequada per l'ús en viari. Espai insuficient per contenir arbrat	Substitució total per un altre espècie i reforma de la vorera per contenir arbrat	7.000 – 8.000 €	Mitjana
AV047	Carrer dels Llorers	Marianao	2	1	Correcte			
AV048	Carrer dels Lledoners	Marianao	11	2	Espai insuficient per contenir arbrat.	Anulació dels 2 escocells.	200 – 250 €	Mitjana
AV049	Carrer dels Xiprers	Marianao	116	46	Espècie inadequada per l'ús en viari. Espai insuficient per contenir arbrat	Retirada de l'arbrat per voreres estretes i plantejar reforma del carrer amb secció asimètrica	20.000 – 22.000 €	Mitjana
AV050	Carrer dels Roures	Marianao	28	2	Espècie inadequada per l'ús en viari. Espai insuficient per contenir arbrat			
AV051	Carrer dels Roures	Marianao	38	8	Arbre inadequat per l'ús en viari.	Cal estudiar la retirada del pi		
AV052	Carrer dels Lilàs	Marianao	34	4	Espècie inadequada per l'ús en viari. Espai insuficient per contenir arbrat	Retirada dels arbres per voreres estretes	800 – 1.000 €	Mitjana
AV053	Carrer dels Lilàs	Can Carreres	232	34	Espècie inadequada per l'ús en viari i estat de l'arbrat alterat	Substitució progressiva de l'arbrat per una espècie més adequada	7.000 – 8.000 €	Mitjana
AV054	Carrer de les Acàcies	Marianao	637	62	L'alineació no és funcional, ja que els arbres estan molt dispersos. Estat de l'arbrat molt alterat i heterogeni	Substitució total dels arbres actuals per un única espècie i afegir posicions noves per crear un eix verd	15.000 – 17.000 €	Mitjana
AV055	Carrer dels Oms	Marianao	34	3	Espai insuficient per contenir arbrat.	Anulació dels 3 arbres per vorera estreta	400 – 500 €	Mitjana
AV056	Plaça del Cedre	Marianao	14	2	Correcte			
AV057	Carrer dels Plataners	Marianao	35	3	Correcte			
AV058	Avinguda de Can Carreras	Marianao	534	69	La doble alineació aconseguix crear un eix verd que marca el carrer	Cal estudiar la reforma de la vorera costat parells per poder contenir arbrat.	30.000 – 40.000 €	Baixa
AV059	Carrer de Sant Benito Menni	Marianao	135	16	Espai insuficient per contenir arbrat. Espècie inadequada	Anulació de l'alineació	1.800 – 2.000 €	Baixa
AV060	Carrer de Josep Torras i Bages	Ciutat Cooperativa - Zona centre	407	55	L'alineació aconseguix crear una línia verda a tot el carrer.	Revisió de la poda per conflictes amb façanes		
AV061	Carrer de Josep Torras i Bages	Ciutat Cooperativa - Zona centre	172	24	Correcte	Reposició de 4 arbres en escocell buit	800 – 1.000 €	Mitjana
AV062	Carrer de Josep Torras i Bages	Zona centre	33	4	Estat de l'arbrat alterat i amb cavitats a les branques principals	Cal estudiar la substitució dels arbres per el seu estat d'envelliment	800 – 1.000 €	Mitjana
AV063	Rambla de Rafael Casanova	Zona centre	571	81	La doble alineació aconseguix crear un eix verd que marca el carrer. Estat del arbrat molt alterat	Substitució progressiva de l'arbrat.	10.000 -12.000 €	Mitjana
AV064	Rambla de Rafael Casanova	Zona centre	10	3	Espècie inadequada per l'ús en viari.	Substitució dels desmais per espècie inadequada i plantació de tres arbres amb una altre espècie	750 – 800 €	Mitjana
AV065	Plaça de l'Ajuntament	Zona centre	44	8	Els brachychitons es troben en un estat alterat	Canviar els brachychitons per una espècie més adequada	750 – 800 €	Mitjana
AV066	Avinguda de Maria Girona	Zona centre	27	6	Correcte			
AV067	Carrer de Francesc Pi i Margall	Marianao - Zona centre	164	27	Correcte	Replantar escocell buit	400 – 500 €	Baixa

Codi UG	Nom	Localització	Longitud (m)	Nombre d'arbres	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
AV068	Carrer de Carles Martí i Vilà	Marianao	221	31	La doble alineació aconseguir crear un eix verd que marca el carrer	Replantar escocell buit	200 – 250 €	Baixa
AV069	Carrer de Miguel de Cervantes	Zona centre	47	8	Correcte			
AV070	Carrer del General O'Donnell	Zona centre	2	1	Correcte			
AV071	Pujada de l'Església	Zona centre	67	15	Espècie inadequada per l'ús en viari i estat de l'arbrat alterat	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada.	3.250 – 3.500 €	Alta
AV072	Carrer de Josep Romeu i Torelló	Riera Gasulla	99	13	La doble alineació aconseguir crear un eix verd que marca el carrer. Conflictes amb façanes per la mida dels arbres	Substitució progressiva de l'arbrat per una espècie més adequada de port més petit	2.600 – 2.800 €	Mitjana
AV073	Carrer d'Antonio Machado	Riera Gasulla	56	10	Correcte	Replantar els 2 escocells buits	400 – 500 €	Baixa
AV074	Plaça de Teresa Valls i Diví	Riera Gasulla	242	41	La doble alineació aconseguir crear un eix verd que marca el carrer.	Replantar els 2 escocells buits	400 – 500 €	Baixa
AV075	Carrer de Lleida	Riera Gasulla	352	49	Correcte. Estat dels freixes alterat	Replantar els 6 escocells buits.	1.200 – 1.400 €	Mitjana
AV076	Carrer de Lleida	Riera Gasulla	220	46	L'alineació aconseguir crear una línia verda a tot el carrer.	Reposició de l'escocell buit	200 – 250 €	Baixa
AV077	Carrer de Joan Vandellòs i Jardí	Riera Gasulla	100	13	Correcte			
AV078	Carrer de Joaquim Auger	Riera Gasulla	42	7	Correcte			
AV079	Carrer de Joaquim Auger	Marianao	130	16	Espai insuficient per contenir arbrat. Espècie inadequada i estat de l'arbrat alterat	Retirada de l'arbrat per voreres estretes i plantejar reforma del carrer a secció asimètrica	15.000 – 17.000 €	Mitjana
AV080	Carrer de Francesc Ferrés i Ferrés	Riera Gasulla	51	7	Correcte	Substitució de els 2 til·lers molt alterats i plantació del escocell buit	600 – 750 €	Mitjana
AV081	Carrer de la Providència	Riera Gasulla	26	4	Espai insuficient per contenir arbrat.	Cal estudiar la retirada de l'arbrat.	1.500 – 1.750 €	Baixa
AV082	Carrer de la Providència	Marianao	347	26	La doble alineació aconseguir crear un eix verd que marca el carrer. Especies de port massa gran per l'espai disponible	Substitució progressiva de l'arbrat per una espècie més adequada	5.000 – 5.250 €	Mitjana
AV083	Carrer de Girona	Riera Gasulla	859	174	Arbres poc adequats per aquest carrer. Capçades interfereixen amb les façanes	Substitució progressiva de l'arbrat (excepte tipuanes) per una espècie més adequada de port més petit	21.000 – 23.000 €	Mitjana
AV084	Carrer d'Antonio Machado	Riera Gasulla	53	9	L'alineació aconseguir crear una línia verda a tot el carrer.	Replantar escocell buit	200 – 250 €	Baixa
AV085	Carrer de l'Urgell	Riera Gasulla	29	5	Correcte			
AV086	Carrer de la Llibertat	Marianao	258	37	El tram dels cercis és correcte, el tram de les robínies hi ha moltes baixes i l'estat dels arbres és molt alterat	Substitució total del tram de les robínies per una espècie més adequada	400 – 500 €	Mitjana
AV087	Carrer de Joan Martí	Marianao	251	22	Espècie tolerable per viari que interfereix amb les façanes	Substitució progressiva de l'arbrat per una espècie més adequada de port més petit	4.500 – 5.000 €	Mitjana
AV088	Carrer de Salvador Allende	Marianao	129	20	Estat de l'arbrat alterat	Substitució de les 4 catalpes molt alterades i plantació dels escocells buits	1.400 – 1.600 €	Mitjana
AV089	Plaça de la Generalitat	Marianao	242	16	Unitat de gestió sense arbrat	Plantació d'arbres de port mitjà	3.250 – 3.500 €	Alta
AV090	Carrer d'Antoni Gaudí	Marianao	118	13	Correcte			
AV091	Carrer d'Antoni Gaudí	Marianao	30	4	L'alineació no és funcional, ja que els arbres estan molt alterats	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada.	800 – 1.000 €	Alta
AV092	Carrer d'Antoni Gaudí	Marianao	2	1	Correcte			
AV093	Carrer del Rosselló	Marianao	404	24	No hi ha un eix estructurador del carrer.	Plantació dels arbres de les cantonades amb <i>Pyrus calleryana</i> 'Aristocrat'	600 – 750 €	Mitjana
AV094	Jardins de Maria M. Marçal	Marianao	11	4	Estat de l'arbrat alterat però correcte			
AV095	Carrer de Joaquim Rubió i Ors	Ciutat Cooperativa - Riera Gasulla	694	72	Carrer molt heterogeni i amb conflictes degut a les espècies i dimensions dels arbres	Substitució progressiva de l'arbrat per una espècie més adequada de port més petit. Unificar espècie	7.000 – 8.000 €	Mitjana
AV096	Carrer de Joaquim Rubió i Ors	Marianao	143	9	Cruïlles amb manca d'arbrat i amb diverses especies	Unificar espècie per <i>Pyrus calleryana</i> 'Aristocrat'	1.400 – 1.600 €	Baixa
AV097	Plaça de les Forces Armades	Marianao	21	5	Arbre inadequat per l'ús en viari (Salix)	Substitució de <i>Salix babylonica</i> per sòfora i replantar sòfora molt alterada	400 – 500 €	Baixa
AV098	Carrer de Lepant	Marianao	217	27	Estat del arbrat alterat i amb estructura anòmala degut a l'espai disponible al inici de la UG	Substitució progressiva de l'arbrat per una espècie més adequada. (<i>Hibiscus syriacus</i>)	2.000 – 2.200 €	Baixa
AV099	Plaça de Mercè Rodoreda i Gurgui	Marianao	301	30	La doble alineació aconseguir crear una eix verd que marca el carrer.	Replantar els 2 escocells buits	400 – 500 €	Baixa

Codi UG	Nom	Localització	Longitud (m)	Nombre d'arbres	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
AV100	Carrer de la Victòria	Marianao	126	17	S'aconsegueix crear una eix verd que marca el carrer però la vorera no es apta	Cal estudiar la reforma de la vorera per poder contenir arbrat	20.000 – 25.000 €	Mitjana
AV101	Ciutat Cooperativa	Ciutat Cooperativa	8	2	Correcte			
AV102	Carrer Beniuere	Marianao - Camps blancs	1298	170	Espècie inadequada per l'ús en viari i estat de l'arbrat alterat	Substitució progressiva de l'arbrat per una espècie més adequada.	24.000 – 26.000 €	Alta
AV103	Carrer Beniuere	Marianao	122	20	L'alineació aconseguir crear una línia verda a tot el carrer.			
AV104	Carrer d'Eusebi Güell	Marianao	1264	177	Tram dels plataners correcte. La majoria de les catalpes estan alterades	Substitució progressiva de les catalpes per una espècie més adequada	18.000 – 19.000 €	Baixa
AV105	Carrer de Salvador Aulèstia i Barriac	Marianao	304	46	Combinació de catalpes i <i>Acer platanoides</i> 'Crimson king' poc coherent	Substitució progressiva de les catalpes per <i>Acer platanoides</i> 'Crimson king' per tal d'unificar espècie	2.200 – 2.500 €	Mitjana
AV106	Carrer de Jordi Rubió i Balaguer	Marianao	336	50	Combinació de catalpes i <i>Acer platanoides</i> 'Crimson king' poc coherent	Substitució progressiva de les catalpes per <i>Acer platanoides</i> 'Crimson king' per tal d'unificar espècie	2.400 – 2.600 €	Mitjana
AV107	Plaça de la Bòbila	Marianao	446	50	Espècies variades e inadequades per l'ús en viari i estat de l'arbrat alterat	Substitució progressiva de l'arbrat per una espècie més adequada. Unificar espècie	10.000 -12.000 €	Alta
AV108	Carrer de Miquel	Marianao	397	57	L'alineació no és funcional, ja que els arbres estan molt alterats i són d'una espècie inadequada	Substitució progressiva de les espècies inadequades i unificar espècie (Til·ler)	5.800 - 6.300 €	Mitjana
AV109	Carrer de Jaume Canalias i Amat	Marianao	66	15	Correcte			
AV110	Carretera del Bori	Marianao	293	20	Espai insuficient per contenir arbrat.	Cal estudiar la retirada de l'arbrat per voreres estretes.	2.500 – 3.000 €	Mitjana
AV111	Carrer de Raurich	Marianao	415	31	Espai insuficient per contenir arbrat	Retirada de l'arbrat i plantejar reforma del carrer amb una secció asimètrica	25.000 – 30.000 €	Mitjana
AV112	Carrer de Raurich	Marianao	33	5	Correcte			
AV113	Carrer de Lluís Pascual Roca	Marianao	14	3	Correcte			
AV114	Ronda de Sant Ramon	Ciutat Cooperativa - Riera Gasulla	1626	259	UG amb diferents trams amb espècies variades e inadequades per l'ús en viari i estat de l'arbrat alterat	Substitució total dels pollancre per una espècie més adequada. Substitució progressiva de les <i>Fraxinus excelsior</i> per <i>Fraxinus angustifolia</i> per tal d'unificar espècie en aquell tram. Substitució progressiva de les moreres.	8.000 – 9.000 €	Alta
AV115	Ronda de Sant Ramon	Ciutat Cooperativa - Marianao	671	108	L'alineació aconseguir crear un eix verd que marca el carrer	Replantar els 2 escocells buits	400 – 500 €	Baixa
AV116	Ronda de Sant Ramon	Ciutat Cooperativa - Marianao	180	33	Correcte	Reparar escocells aixecats	300 – 500 €	Baixa
AV117	Ronda de Sant Ramon	Marianao	37	10	Correcte			
AV118	Ronda de Sant Ramon	Marianao	417	58	Espècie inadequada per l'ús en viari i estat de l'arbrat molt alterat	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada.	8.000 – 9.000 €	Alta
AV119	Ronda de Sant Ramon	Zona centre - Marianao	1325	104	La doble alineació aconseguir crear una eix verd que marca el carrer.			
AV120	Ronda de Sant Ramon	Casablanca - Camps blancs	591	80	Espècie inadequada per l'ús en viari i estat de l'arbrat alterat que genera molts conflictes	Substitució de <i>Populus x canadensis</i> per <i>Celtis australis</i> per tal d'unificar l'espècie	10.000 -12.000 €	Mitjana
AV121	Ronda de Sant Ramon	Zona centre	215	19	Correcte			
AV122	Ronda de Sant Ramon	Vinyets - Casablanca	197	30	Espècie inadequada per l'ús en viari	Substitució de <i>Populus x canadensis</i> per <i>Celtis australis</i> per tal d'unificar l'espècie	1.800 – 2.200 €	Mitjana
AV123	Ronda de Sant Ramon	Vinyets	96	16	Espècie inadequada per l'ús en viari	Substitució de <i>Populus x canadensis</i> per <i>Celtis australis</i> per tal de unificar espècie	600 – 750 €	Mitjana
AV124	Carrer de l'Abat Escarré	Marianao - Zona centre	16	4	Espècie inadequada per l'ús en viari	Substitució del pollancre per una <i>Pterocarya fraxinifolia</i>	200 -250 €	Baixa
AV125	Carrer de la Riera Basté	Marianao - Zona centre	1194	169	UG amb diferents trams amb espècies variades e inadequades per l'ús en viari i estat de l'arbrat alterat. Moltes posicions sense arbre	Substitució total dels pollancre per una espècie més adequada. Substitució progressiva dels Oms i dels Hibiscus.	14.000 -15.000 €	Alta
AV126	Carrer de Lluís Castells	Zona centre	9	3	Correcte			
AV127	Carrer del Cardenal Vidal i Barraquer	Zona centre	79	14	Arbres poc adequats per viari. Capçades interfereixen amb les façanes. Espai insuficient per contenir arbrat	Retirada dels arbres.	1.500 – 1.700 €	Baixa

Codi UG	Nom	Localització	Longitud (m)	Nombre d'arbres	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
AV128	Plaça del Mercat Vell	Zona centre	39	7	Espècie inadequada per l'ús en viari i estat de l'arbrat alterat	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada.	1.400 – 1.600 €	Baixa
AV129	Carrer del Nord	Zona centre	31	7	Arbres poc adequats per viari. Espai insuficient per contenir arbrat	Retirada dels arbres.	1.400 – 1.600 €	Baixa
AV130	Carrer de Víctor Balaguer	Zona centre	113	20	Arbres poc adequats per viari. Capçades interfereixen amb les façanes. Espai insuficient per contenir arbrat	Retirada dels arbres.	2.600 – 2.800 €	Baixa
AV131	Carrer de Joan Miró	Zona centre	213	35	L'alineació aconseguix crear una línia verda a tot el carrer.	Eliminar arbres vorera esquerra	600 – 750 €	Mitjana
AV132	Carrer de la Muntanyeta	Marianao	356	64	L'alineació no és funcional, ja que els arbres estan molt alterats i l'espècie és inadequada	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada.	12.500 – 13.000 €	Alta
AV133	Carrer de Marcelino Menéndez y Pelayo	Zona centre	70	13	Correcte excepte el <i>Pinus pinea</i> que és inadequat	Substitució total dels pins per <i>Celtis australis</i> per tal d'unificar l'espècie	1.200 – 1.500 €	Alta
AV134	Carrer del Doctor Fleming	Zona centre	20	7	Espai insuficient per contenir arbrat	Retirada de l'arbrat i plantejar reforma del carrer per tal de contenir arbrat	2.000 – 2.200 €	Mitjana
AV135	Passatge de Jaume Ribas	Zona centre	26	4	Espècie inadequada per l'ús en viari	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada.	800 – 1.000 €	Mitjana
AV136	Carrer de Fra Josep Puigdemongas	Zona centre	68	12	L'alineació aconseguix crear una línia verda a tot el carrer.			
AV137	Carrer de Pau Claris	Zona centre - Vinyets	465	54	UG amb diferents trams amb espècies variades e inadequades per l'ús en viari i estat de l'arbrat alterat	Substitució total dels Oms per una espècie més adequada. Substitució progressiva dels brachychitons i parkinsonies	12.500 – 13.000 €	Alta
AV138	Carrer de Baldiri Aleu Torres	Zona centre	652	111	L'alineació no és funcional, ja que els arbres estan molt alterats i la poda efectuada no es la correcta	Replantar els arbres en mal estat i canviar la poda a reformació	10.000 -12.000 €	Alta
AV139	Carrer de la Cerdanya	Zona centre	436	56	Correcte	Replantar els 3 escocells buits	700 – 800 €	Baixa
AV140	Carrer del Mossèn Jacint Verdaguer	Zona centre - Vinyets	1037	123	Les robinies són una espècie inadequada per l'ús en viari	Substitució total de les robinies per una espècie més adequada.	10.000 -11.000 €	Mitjana
AV141	Carrer de Torre Figuera	Zona centre	2	1	Correcte			
AV142	Carrer de Marià Fortuny	Zona centre	132	13	Correcte			
AV143	Carrer de Jaume I	Zona centre	300	43	UG amb diferents trams amb espècies variades. Tram dels <i>Acers negundo</i> amb espai insuficient i espècie més inadequada	Substitució total dels Acers per una espècie més adequada. Substitució de les melies per una espècie més adequada.	2.800 – 3.200 €	Mitjana
AV144	Carrer de Francesc Macià	Zona centre - Vinyets	914	162	La doble alineació aconseguix crear una eix verd que marca el carrer.	Substitució progressiva dels arbres en estat molt alterat	1.400 – 1.600 €	Baixa
AV145	Carrer de Francesc Macià	Vinyets	160	21	Espai insuficient per contenir arbrat. Espècie inadequada.	Cal estudiar la reforma de la vorera per poder contenir arbrat	16.000 – 18.000 €	Mitjana
AV146	Plaça Catalunya	Zona centre - Vinyets	511	93	UG amb diferents trams amb espècies variades. Tram brachychitons no es troben en molt bon estat	Substitució progressiva dels brachychitons per una espècie més adequada	10.000 -11.000 €	Baixa
AV147	Avinguda de l'Onze de Setembre	Zona centre - Vinyets	947	124	Espai insuficient per contenir arbrat. Espècie inadequada.	Cal estudiar la reforma de la vorera per poder contenir arbrat	50.000 – 60.000 €	Mitjana
AV148	Carrer de la Indústria	Vinyets	109	19	Espècie inadequada per l'ús en viari (Ailants)	Substitució total dels ailants per una espècie més adequada.	2.200 – 2.500 €	Alta
AV149	Carrer del Tres d'Abril	Vinyets	204	30	Espècie inadequada per l'ús en viari (oms)	Substitució total dels oms per jacarandes.	4.400 – 4.800 €	Alta
AV150	Carrer del Tres d'Abril	Vinyets	110	19	Els arbres presenten conflictes amb façanes	Substitució progressiva de l'arbrat per una espècie de port més petit	3.800 – 4.200 €	Baixa
AV151	Carrer del Tres d'Abril	Vinyets	8	3	Correcte			
AV152	Carrer del Tres d'Abril	Vinyets	28	5	Correcte			
AV153	Carrer del Tres d'Abril	Vinyets	36	8	Correcte			
AV154	Carrer del Tres d'Abril	Vinyets	54	11	Correcte			
AV155	Carrer de Bonaventura Aribau	Vinyets	114	2	Correcte	Replantar escocell buit	200 – 250 €	Baixa
AV156	Carrer de Bonaventura Aribau	Vinyets	105	27	Correcte	Replantar escocell buit	200 – 250 €	Baixa
AV157	Carrer de Mossèn Antoni Solanas	Vinyets	195	27	Espai insuficient per contenir arbrat. Espècie inadequada.	Cal estudiar la reforma de la vorera per poder contenir arbrat	60.000 – 65.000 €	Mitjana

Codi UG	Nom	Localització	Longitud (m)	Nombre d'arbres	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
AV158	Plaça de l'Estatut	Vinyets	158	38	Espècie inadequada per l'ús en viari i estat de l'arbrat alterat	Substitució progressiva dels <i>Acer negundo</i> per <i>Fraxinus angustifolia</i> .	2.000 – 2.200 €	Mitjana
AV159	Carrer de Dídac i Priu	Vinyets	3	2	Correcte			
AV160	Carrer d'Enric Granados	Vinyets	4	2	Correcte			
AV161	Carrer de Cristòfor Colom	Vinyets	49	11	En el primer tram, les moreres són una espècie inadequada per l'ús en viari	Substitució total de les moreres per <i>Jacaranda mimosifolia</i> per tal de unificar la UG	1.200 – 1.400 €	Mitjana
AV162	Carrer de Jaume Balmes	C-245	14	3	Correcte			
AV163	Carrer de Josep Marieges	Vinyets	413	70	L'alineació aconsegueix crear una línia verda a tot el carrer. Espècie inadequada (Moreres).	Substitució total de les moreres per <i>Koelreuteria paniculata</i> per tal d'unificar la UG	6.500 – 7.000 €	Mitjana
AV164	CAP Vinyets	Vinyets	57	10	Espècie inadequada per l'ús en viari	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada.	2.000 – 2.200 €	Mitjana
AV165	Carrer de Baldiri Net i Figueres	Vinyets	45	6	Correcte			
AV166	Carrer de Frederic Mistral	Zona centre	271	22	Disparitat d'espècies inadequades i espai insuficient per contenir arbrat	Cal estudiar la reforma de la vorera per poder contenir arbrat	70.000 – 80.000 €	Baixa
AV167	Carrer del Castell	Zona centre	224	22	Espai insuficient per contenir arbrat.	Cal estudiar la reforma de la vorera per poder contenir arbrat	40.000 – 45.000 €	Baixa
AV168	Carrer de Sant Pere Més Alt	Zona centre	34	4	Espècie inadequada per l'ús en viari	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada.	800 – 1.000 €	Baixa
AV169	Carrer de Llevant	Zona centre	63	8	Correcte	Ampliació dels escocells i reparació del paviment	4.000 – 4.500 €	Alta
AV170	Carrer de Can Diví	Zona centre	18	3	Correcte	Substitució de la robinia per <i>Pyrus calleryana</i> 'Chanticle'	200 -250 €	Baixa
AV171	Carrer de Bonaventura Calopa	Zona centre	74	7	Correcte			
AV172	Carrer de Bonaventura Calopa	Vinyets	242	26	La doble alineació no aconsegueix crear una eix verd que marqui el carrer. Espècie inadequada	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada.	5.000 – 5.250 €	Alta
AV173	Carrer de Bonaventura Calopa	Vinyets	19	4	Espècie inadequada per l'ús en viari	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada.	800 – 1.000 €	Alta
AV174	Carrer de Bonaventura Calopa	Vinyets	46	9	Correcte			
AV175	Carrer del Mossèn Pere Tarrés	Zona centre	11	3	Correcte			
AV176	Carrer del Mossèn Pere Tarrés	Zona centre - Vinyets	89	16	Els pollancrecs són una espècie inadequada per l'ús en viari	Substitució dels pollancrecs per jacarandes i tipuanes. Replantació dels escocells buits	2.000 – 2.200 €	Mitjana
AV177	Carrer del Mossèn Pere Tarrés	Vinyets	146	16	Els pollancrecs són una espècie inadequada per l'ús en viari i que genera molts conflictes	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada.	3.250 – 3.500 €	Alta
AV178	Carrer del Mossèn Pere Tarrés	Vinyets	8	2	Els pollancrecs són una espècie inadequada per l'ús en viari	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada.	400 – 500 €	Alta
AV179	Carrer de Sant Joan Bosco	Vinyets	493	71	Carrer molt heterogeni i amb conflictes degut a les espècies i dimensions dels arbres	Substitució total dels <i>Acer negundo</i> per una espècie més adequada de port petit per evitar conflictes amb façanes	8.000 – 9.000 €	Alta
AV180	Carrer de Sant Joan Bosco	Vinyets	149	21	La doble alineació no aconsegueix crear un eix verd que marqui el carrer. Espècie inadequada	Substitució total dels <i>Acer negundo</i> per una espècie més adequada.	2.600 – 2.800 €	Baixa
AV181	Carrer de Sant Joan Bosco	Vinyets	95	14	Correcte			
AV182	Carrer de Sant Joan Bosco	Vinyets	120	14	Correcte	Reposició de l'escocell buit.	200 – 250 €	Baixa
AV183	Carretera de la Santa Creu de Calafell	C-245	477	73	L'alineació aconsegueix crear una línia verda a tot el carrer.	Reposició de 5 l'escocell buit. Neteja dels escocells	1.000 – 1.100€	Baixa
AV184	Carrer de Terol	Vinyets	129	19	Correcte	Reposició de 3 l'escocell buit. Neteja dels escocells	600 – 750 €	Baixa
AV185	Carrer de Saragossa	Vinyets	118	17	Correcte	Reposició de 2 l'escocell buit. Neteja dels escocells	400 – 500 €	Baixa
AV186	Carrer de València	Vinyets	141	21	Correcte	Reposició de 5 l'escocell buit. Neteja dels escocells	1.000 – 1.100€	Baixa
AV187	Carrer d'Osca	Vinyets	73	11	Correcte			
AV188	Carretera del Prat	Zona industrial	455	64	La doble alineació no aconsegueix crear un eix verd que marqui el carrer. Espècies inadequades (robinies i pollancrecs)	Substitució de les espècies inadequades per freixes per tal d'unificar espècie	6.500 – 7.000 €	Mitjana
AV189	Carretera del Prat	Zona industrial	94	16	Correcte			
AV190	Carrer de les Salines / Carrer de Cantàbria	Zona industrial	167	25	Correcte			

Codi UG	Nom	Localització	Longitud (m)	Nombre d'arbres	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
AV191	Carretera de la Santa Creu de Calafell	Zona industrial	508	79	Mitjanera amb diferents trams. El tram dels <i>Platanus x acerifolia</i> és correcte, mentre que els altres no aconsegueixen la seva funció. Molts escocells buits	Substitució progressiva dels <i>Acer pseudoplatanus</i> i callistemons per <i>Platanus x acerifolia</i>	12.500 – 13.000 €	Mitjana
AV192	Plaça Llorenç Presas	Zona centre	13	2	Correcte			
AV193	Carrer d'Andorra	Zona industrial	95	10	Correcte			
AV194	Carrer d'Andorra	Zona industrial	65	14	Correcte			
AV196	Carrer de Múrcia	Zona industrial	204	35	L'alineació és correcte però hi ha un nombre elevat d'arbres en mal estat	Substitució progressiva dels arbres en mal estat. Neteja dels escocells	1.000 – 1.100€	Baixa
AV197	Carrer de la Riera del Fonollar	Zona industrial	189	32	Correcte	Substitució progressiva dels arbres en mal estat. Neteja dels escocells. Replantar els 5 escocells buits	2.000 – 2.200 €	Baixa
AV198	Carrer del Doctor Josep Castells	Zona industrial	198	33	Correcte	Neteja dels escocells. Replantar els 3 escocells buits	600 – 750 €	Baixa
AV199	Carrer de la Riera Roja	Zona industrial - Casablanca	635	63	Els pollancrecs són una espècie inadequada per l'ús en viari.	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada.	12.500 – 13.000 €	Mitjana
AV200	Carrer d'Alacant	Zona industrial	356	24	Correcte			
AV201	Avinguda de Marina	Zona industrial	36	6	Correcte			
AV202	Carrer de Castelló	Zona industrial	74	11	Correcte			
AV203	Carrer d'Astúries	Zona industrial	65	10	Correcte			
AV204	Carrer de Màlaga	Casablanca	329	42	Espècie inadequada per l'ús en viari que genera molts conflictes (Oms). Molta heterogeneïtat d'espècies.	Substitució total dels oms per una espècie més adequada. Replantar escocells buits	4.800 -5.300 €	Mitjana
AV205	Carrer de Màlaga	Casablanca	176	26	La doble alineació aconsegueix crear un eix verd que marca el carrer.	Replantar els 6 escocells buits	1.200 – 1.400 €	Baixa
AV206	Carrer de Viladecans	Casablanca	496	50	La doble alineació aconsegueix crear un eix verd que marca el carrer.			
AV207	Plaça Gegants	Casablanca	90	13	Correcte			
AV208	Carrer de Barcelona	Casablanca	120	15	La doble alineació aconsegueix crear una eix verd que marca el carrer.	Replantar l'escocell buit	200 – 250 €	Baixa
AV209	Carrer de Barcelona	Casablanca	135	24	La doble alineació no aconsegueix crear un eix verd que marqui el carrer. Espècies inadequades per ús viari.	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada.	4.800 -5.300 €	Alta
AV210	Carrer de Badajoz	Casablanca	75	15	Correcte			
AV211	Carrer de Badajoz	Casablanca	49	9	Correcte			
AV212	Carrer d'Enric Morera	Casablanca	5	2	Correcte			
AV213	Carrer de Gavà	Casablanca	308	54	UG amb diferents trams amb espècies variades. Tram brachychitons i crataegus no es troben en bon estat	Substitució progressiva dels brachychitons i crataegus per una espècie més adequada	8.000 – 9.000 €	Mitjana
AV214	Carrer de Ramón Menéndez Pidal	Casablanca	124	22	En general és correcte excepte el tram del oms que l'espècie és inadequada i genera molts conflictes	Substitució progressiva total del oms per <i>Parrotia persica</i> per tal d'unificar espècie	2.400 – 2.600 €	Alta
AV215	Illeta Carrer de Ramón Menéndez Pidal	Casablanca	12	3	Espècie inadequada per l'ús en viari	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada.	600 – 750 €	Alta
AV216	Carrer del Doctor Ignasi Barraquer	Casablanca	167	25	Espai insuficient per contenir arbrat. Espècie inadequada i en mal estat	Cal estudiar la reforma de la vorera costat dels oms per tal de poder contenir arbrat.	50.000 – 60.000 €	Mitjana
AV217	Carrer del Doctor Ignasi Barraquer	Casablanca	141	25	L'alineació aconsegueix crear una línia verda a tot el carrer.	Replantar l'escocell buit	200 – 250 €	Baixa
AV218	Carrer del Cinema	Casablanca	177	14	Correcte			
AV219	Plaça de Joan XXIII	Casablanca	96	13	Espècie inadequada per l'ús en viari	Substitució total de les robinies per una espècie més adequada.	2.000 – 2.200 €	Baixa
AV220	Carrer de Joan Parellada	Casablanca	56	9	Correcte			
AV221	Carrer de la Joventut	Casablanca	224	30	Espècie inadequada per l'ús en viari	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada.	6.500 – 7.000 €	Mitjana
AV222	Carrer de la Joventut	Casablanca	1279	190	La doble alineació aconsegueix crear un eix verd que marca el carrer.	Replantar l'escocell buit	200 – 250 €	Baixa
AV223	Carrer de la Joventut	Casablanca	289	42	El tram dels <i>Prunus serrulata</i> es troben en mal estat.	Replantar arbrat en mal estat i escocells buits	3.250 – 3.500 €	Mitjana
AV224	Carrer de Coin	Casablanca	237	35	Espècie inadequada per l'ús en viari que genera molts conflictes (Oms).	Substitució total dels oms per una espècie més adequada.	5.800 – 6.300 €	Mitjana

Codi UG	Nom	Localització	Longitud (m)	Nombre d'arbres	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
AV225	Carrer de Coïn	Casablanca	104	22	Molta heterogeneïtat d'espècies. Les zelkoves es troben en mal estat. Presència d'espècies inadequades	Substitució total de l'arbrat per una sola espècie més adequada	4.500 – 5.000 €	Mitjana
AV226	Carrer de Vicenç Zenon i Biosca	Casablanca	154	22	Correcte	Replantar els 4 escocells buits amb <i>Acer pseudoplatanus</i>	800 – 1.000 €	Baixa
AV227	Carrer de Michel Reynard Buisserin	Casablanca	177	19	Les alineacions aconseguen crear un eix verd que marca el carrer.	Replantar els 3 escocells buits amb <i>Prunus serrulata</i>	600 – 750 €	Baixa
AV228	Carrer de Coïn	Casablanca	181	18	Els freixes i les paulònies es troben en mal estat	Substitució dels freixes i Paulònies per tipuanes per tal d'unificar l'espècie	1.500 – 1.800 €	Mitjana
AV229	Carrer de Bartomeu García i Subirà	Casablanca	182	28	Presència de molts escocells buits.	Replantar els 8 escocells buits	1.600 – 1.800 €	Mitjana
AV230	Carrer d'Aleix Parés i Valls	Casablanca	585	95	La doble alineació aconseguen crear un eix verd que marca el carrer. Presència de molts escocells buits.	Replantar els 20 escocells buits	4.000 – 4.300 €	Mitjana
AV231	Avinguda de la Torre de la Vila	Casablanca	306	47	Els freixes es troben en mal estat.	Substitució progressiva dels freixes per <i>Alnus glutinosa</i> per tal d'unificar l'espècie. Replantar els 10 escocells buits	3.800 – 4.200 €	Mitjana
AV232	Avinguda de la Torre de la Vila	Camps blancs	252	62	Correcte. Les diferents espècies aconseguen crear un eix verd al carrer			
AV233	Avinguda d'Aragó	Casablanca	73	11	Molta heterogeneïtat d'espècies. Els arbres es troben en mal estat.	Substitució progressiva dels arbres en mal estat per una única espècie	2.200 – 2.500 €	Mitjana
AV234	Avinguda d'Aragó	Marianao - Camps blancs	681	81	Carrer molt heterogeni i amb conflictes. Els acers no es troben en bon estat.	Substitució total de <i>Populus nigra</i> 'Italica' i <i>Acer sacharimum</i> 'Piramidale' per un espècie que funcioni millor	3.500 -3.700 €	Mitjana
AV235	Carrer de Salvador Seguí	Camps blancs	284	49	Les espècies plantejada no aconseguen crear un eix verd al carrer. Els freixes es troben en mal estat	Substitució total dels freixes per una espècie que funcioni millor, com les jacarandes	5.600 – 6.000 €	Mitjana
AV236	Carrer de Salvador Seguí	C-245	33	2	Els arbres es troben dintre del parterre	Revisar el pi per la seva possible tala per motius de seguretat	400 – 500 €	Mitjana
AV238	Carrer de Menorca	Camps blancs	97	18	Espai insuficient per contenir arbrat. Els arbres es troben en mal estat	Cal estudiar la reforma de la vorera per poder contenir arbrat	25.000 – 30.000 €	Mitjana
AV239	Camí estadi atletisme	Camps blancs	237	31	Correcte			
AV240	Carrer les Orioles	Camps blancs	2	1	Correcte			
AV241	Carrer de la Cabrera	Camps blancs	30	3	Espai insuficient per contenir arbrat. Espècie inadequada per arbrat viari	Eliminar arbres	600 – 750 €	Baixa
AV242	Carrer de Sant Climent	Marianao	136	19	Correcte encara que hi ha freixes en mal estat.	Substitució dels 4 freixes en mal estat	800 – 1.000 €	Baixa
AV243	Passatge Mare de Déu de Lourdes	Marianao	95	15	Presència de molts escocells buits i espècie inadequada per arbrat viari.	Substitució total de les acàcies per una espècie més adequada.	3.250 – 3.500 €	Baixa
AV244	Camí de Sant Ramon	Marianao	210	27	La alineació no aconseguen crear un eix verd a tot el carrer. Espai insuficient per contenir arbrat.	Quan hi hagi una baixa s'haurà d'anular escocell. En un futur cal estudiar la reforma de la vorera per tal de poder contenir arbrat		
AV245	Carrer del Camí de Golbes	Marianao	112	14	Espai insuficient per contenir arbrat. Estat de l'arbrat molt alterat.	Quan hi hagi una baixa s'haurà d'anular escocell. En un futur cal estudiar la reforma de la vorera per tal de poder contenir arbrat		
AV246	Carrer del Massís del Garraf	Marianao	226	19	Espai insuficient per contenir arbrat. Estat de l'arbrat molt alterat. Espècie inadequada per l'ús en viari.	Quan hi hagi una baixa s'haurà d'anular escocell. En un futur cal estudiar la reforma de la vorera per tal de poder contenir arbrat		
AV247	Carrer de la Serra de Collserola	Marianao	284	28	Espai insuficient per contenir arbrat.	Quan hi hagi una baixa s'haurà d'anular escocell. En un futur cal estudiar la reforma de la vorera per tal de poder contenir arbrat		
AV248	Carrer de Can Paulet	Marianao	1051	67	Espai insuficient per contenir arbrat. Espècie inadequada per l'ús en viari.	Quan hi hagi una baixa s'haurà d'anular escocell. En un futur cal estudiar la reforma de la vorera per tal de poder contenir arbrat		
AV249	Carrer de l'Ordal	Marianao	44	6	Espai insuficient per contenir arbrat.	Quan hi hagi una baixa s'haurà d'anular escocell. En un futur cal estudiar la reforma de la vorera per tal de poder contenir arbrat		
AV250	Carrer de l'Ordal	Marianao	40	9	Estat de l'arbrat molt alterat	Substitució total per un altre espècie	1.800 – 2.000 €	Baixa

Codi UG	Nom	Localització	Longitud (m)	Nombre d'arbres	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
AV251	Carrer del Turó de l'Home	Marianao	82	10	Espai insuficient per contenir arbrat. Estat de l'arbrat alterat.	Quan hi hagi una baixa s'haurà d'anular escocell. En un futur cal estudiar la reforma de la vorera per tal de poder contenir arbrat		
AV252	Carrer del Montsant	Marianao	129	15	Espai insuficient per contenir arbrat. Estat de l'arbrat alterat.	Quan hi hagi una baixa s'haurà d'anular escocell. En un futur cal estudiar la reforma de la vorera per tal de poder contenir arbrat		
AV253	Carrer dels Encantats	Marianao	139	14	Espai insuficient per contenir arbrat. Falten molts arbres	Anulació dels escocells	1.000 – 1.100€	Baixa
AV254	Carrer del Montsià	Marianao	120	13	Espai insuficient per contenir arbrat. Estat de l'arbrat alterat.	Quan hi hagi una baixa s'haurà d'anular escocell. En un futur cal estudiar la reforma de la vorera per tal de poder contenir arbrat		
AV255	Carrer del Canigó	Marianao	194	21	Espai insuficient per contenir arbrat. Estat de l'arbrat alterat.	Quan hi hagi una baixa s'haurà d'anular escocell. En un futur cal estudiar la reforma de la vorera per tal de poder contenir arbrat		
AV256	Carrer dels Pirineus	Marianao	512	47	Espai insuficient per contenir arbrat. Estat de l'arbrat alterat amb molta heterogeneïtat d'espècies	Quan hi hagi una baixa s'haurà d'anular escocell. En un futur cal estudiar la reforma de la vorera per tal de poder contenir arbrat		
AV257	Carrer del Montseny	Marianao	616	72	Espai insuficient per contenir arbrat. Espècie inadequada per l'ús en viari	Quan hi hagi una baixa s'haurà d'anular escocell. En un futur cal estudiar la reforma de la vorera per tal de poder contenir arbrat		
AV258	Carrer de les Muntanyes de Prades	Marianao	73	14	Espai insuficient per contenir arbrat. Espècie inadequada per l'ús en viari	Quan hi hagi una baixa s'haurà d'anular escocell. En un futur cal estudiar la reforma de la vorera per tal de poder contenir arbrat		
AV259	Carrer del Montsec	Marianao	25	5	Espai insuficient per contenir arbrat. Estat de l'arbrat molt alterat.	Quan hi hagi una baixa s'haurà d'anular escocell. En un futur cal estudiar la reforma de la vorera per tal de poder contenir arbrat		
AV260	Carrer del Montnegre	Marianao	200	24	La alineació no aconsegueix crear un eix verd a tot el carrer. Espai insuficient per contenir arbrat. Estat de l'arbrat molt alterat	Quan hi hagi una baixa s'haurà d'anular escocell. En un futur cal estudiar la reforma de la vorera per tal de poder contenir arbrat		
AV261	Carrer de les Gavarres	Marianao	106	14	Espai insuficient per contenir arbrat. Estat de l'arbrat molt alterat.	Quan hi hagi una baixa s'haurà d'anular escocell. En un futur cal estudiar la reforma de la vorera per tal de poder contenir arbrat		
AV262	Carrer de la Serra del Cadí	Marianao	56	7	Espai insuficient per contenir arbrat. Estat de l'arbrat molt alterat.	Quan hi hagi una baixa s'haurà d'anular escocell. En un futur cal estudiar la reforma de la vorera per tal de poder contenir arbrat		
AV263	Carrer de Montmany	Riera Gasulla	20	6	Correcte			
AV264	Carrer de Pablo Picasso	Ciutat Cooperativa - Riera Gasulla	1204	140	La alineació no aconsegueix crear un eix verd a tot el carrer. Espècie inadequada per l'ús en viari	Substitució total de l'arbrat per una espècie més adequada	24.000 – 26.000 €	Alta
AV265	Carrer de Pablo Picasso	Marianao	627	87	La doble alineació aconsegueix crear un eix verd que marca el carrer però la filera esquerra té una manca d'espai.	Suprimir filera esquerra per falta d'espai. Replantar els 3 escocells buits	4.000 – 5.000 €	Mitjana
AV266	Carrer de Pablo Picasso	Marianao	216	34	L'alineació és correcte però hi ha molt arbres en estat alterat	Substitució de les robinies per sòfores.	1.000 – 1.100€	Baixa
AV267	Illeta Carrer del Benviure	Marianao	5	3	Correcte			
AV268	Sauló Carrer de Coín - Camp de futbol	Casablanca	2	2	Espècie inadequada per l'ús en viari	Substitució total de <i>Populus nigra</i> 'Itàlica' per un espècie que funcioni millor	400 – 500 €	Baixa
AV269	Carrer de Badajoz	Casablanca	19	3	Correcte	Replantar el lledoner que falta	200 – 250 €	Baixa
AV270	Carrer de la Indústria	Vinyets	21	4	Correcte	Replantar la grevillea que falta	200 – 250 €	Baixa
AV271	Passeig de les Mimoses	Marianao	0	1	Falta arbrat	Plantació d'arbre de port gran	400 – 500 €	Baixa
AV272	Carrer de Marcelino Menéndez y Pelayo	Zona centre	10	3	Espècie inadequada per l'ús en viari	Estudiar la substitució dels pins per una espècie més adequada		
AV273	Carrer Lluís Pascual Roca	Zona centre	115	15	Correcte			