

ANNEX 11: PROPOSTES UNITATS DE GESTIÓ ESPAIS VERDS

Codi UG	Codi Ajuntament	Nom	Localització	Categoria	Superfície (m ²)	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
EV001	CO01	Plaça de Juli Verne	Ciutat Cooperativa	Places	807	L'espai compleix la seva funció, tot i la manca vegetació arbustiva	Eliminar males herbes del paviment de sauló. Substituir zones de sauló per arbustives i entapissants. Incorporar sistema de reg localitzat per les noves plantacions	5.000 -5.500 €	Mitjana
EV002	CO02	Plaça del Pi	Ciutat Cooperativa	Altres espais lliures	168	No assoleix la seva funció de plaça.	Substitució de la gespa per arbustives i/o entapissants. Eliminar troana en mal estat	4.500 -5.000 €	Mitjana
EV003	CO03	Jardineres octogonals Carrer de Luís Companys	Ciutat Cooperativa	Altres espais lliures	81	Correcte però manca recobriment arbustiu	Reforçar els grups arbustius amb noves plantacions	850-900 €	Baixa
EV004	CO04	Parc d'Antonio Lara	Ciutat Cooperativa	Parcs	1883	Funcionalment és correcte però paisatgísticament és avorrit	Incorporar sauló per millorar l'aspecte del paviment i igualar els nivells. Substitució dels 6 oms per una espècie més adequada i que doni color	3.000 – 4.000 €	Baixa
EV005	CO05	Plaça Sanromà	Ciutat Cooperativa	Places	2038	Espai adequat per la funció que ha de complir. Els parterres al voltant de la zona de jocs els manca recobriment	Afegir mulch o una altra cobertura per millorar-ne l'aspecte. Substituir exemplars vells d'arbustos puntuals.	1.500 – 1.600 €	Baixa
EV006	CO06	Carrer de Pau Casals	Ciutat Cooperativa	Places	2803	Espais agradable degut a la ombra que generen els arbres. L'aspecte dels parterres d'arbustives és millorable	Reforçar els grups arbustius amb noves plantacions	3.000 - 3.500 €	Baixa
EV007	CO07	Passeig d'Eduard Toldrà	Ciutat Cooperativa	Jardins	2017	Les gespes dins dels parterres no llueixen gens ni els ciutadans les poden gaudir. Presència d'alguns arbres inadequats i molt alterades	Substitució de la gespa per arbustives i/o entapissants. Substitució progressiva dels arbres inadequats(acer negundo, pollancre, etc..) per altres espècies més adequades	39.000-40.000 €	Mitjana
EV008	CO08	Jardineres davant estació FGC	Ciutat Cooperativa	Jardins	520	Projecte redactat pendent de desenvolupar			
EV009	CO09	Rotonda estació FGC Molí Nou	Ciutat Cooperativa	Elements de vialitat	1031	Rotonda paisatgísticament interessant			
EV010	CO10	Parterre cactus	Ciutat Cooperativa	Altres espais lliures	180	En general el seu aspecte és de deixadesa, aparició de vegetació espontània	Reforçar els grups arbustius amb noves plantacions	2.000 - 2.500 €	Mitjana
EV011	CO11	Carrer del Primer de Maig 48	Ciutat Cooperativa	Places	377	Correcte			
EV012	CO12	Plaça de Mariana Pineda	Ciutat Cooperativa	Places	1515	L'espai i el disseny són funcionals	Replantar arbres morts	900 - 1000 €	Baixa
EV013	CO13	Plaça de José Borrás	Ciutat Cooperativa	Places	394	La plaça és correcte tot i que els arbres es troben alterats			
EV014	CO08	Jardins Carrer Eduard Toldrà	Ciutat Cooperativa	Jardins	1876	S'està realitzant una reforma integral de l'espai.			

Codi UG	Codi Ajuntament	Nom	Localització	Categoria	Superfície (m ²)	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
EV015	CO15	Plaça de la Ciutat Cooperativa	Ciutat Cooperativa	Places	448	Aconsegueix crear una petita zona verda amb un banc corregut per seure. El cercle de sauló no té sentit d'ús massa petit com espai lliure per fer de pipi-can	Incorporació de joc infantil en cercle de sauló o conversió a un parterre d'arbustives	8.000 - 10.000 €	Baixa
EV016	CO16	Escola Josep Maria Ciurana	Ciutat Cooperativa	Espais verds en equipaments	7297	Aconsegueix la seva funció ja que permet el joc dels nens a tot el pati però hi ha cert grau de desgast puntual en els paviments	Anivellar paviment de sauló. Reparar el paviment dur	10.000 - 12.000 €	Baixa
EV017	CO17	Escola Ciutat Cooperativa	Ciutat Cooperativa	Espais verds en equipaments	3484	Espai adequat per a la funció que ha de realitzar	Substitució progressiva dels moreres i pollancre per altres espècies més adients	2.500 -3.000 €	Baixa
EV018	CO18	Franja davant Ciutat Cooperativa 77-78-79	Ciutat Cooperativa	Altres espais lliures	118	Pendent de la finalització de l'obra			
EV019	CO19	Plaça de Pere Carol	Ciutat Cooperativa	Places	2249	L'espai i el disseny són adequats. La vegetació és correcta. Al marge de riera hi ha presència de <i>Arundo donax</i>	Eliminació de les canyes (<i>Arundo donax</i>)	1.800 - 2.000 €	Baixa
EV020	CO20	Jardins de l'Astasieta	Ciutat Cooperativa	Jardins	7667	Conjunt d'espais separats però que aconsegueixen generar una imatge d'unitat gràcies al seu disseny.	Millora del estat de la gespa dels parterres d'arbustives	2.000 - 2.500 €	Baixa
EV021	CO21	Rotonda voltants Carrer de Frederic Mompou - Carrer del Doctor Antoni Pujadas	Ciutat Cooperativa	Elements de vialitat	800	La rotonda i el seu enjardinament són correctes pel que fa a la seva funció.			
EV022	CO22	Rotonda Carrer del Doctor Antoni Pujadas / Variant	Ciutat Cooperativa	Elements de vialitat	795	Rotonda amb aspecte d'abandonament i deixadesa	Millorar l'aspecte general del prat	2.400 – 2.800 €	Baixa
EV023	CO23	Carrer del Doctor Antoni Pujadas (Canal)	Ciutat Cooperativa	Espais de transició amb l'entorn natural	2945	Aconsegueix donar una imatge verda encara que els seu aspecte és millorable	Naturalitzar més la riera plantant vegetació de ribera	12.000 - 15.000 €	Baixa
EV024	CO24	CAP Molí Nou	Ciutat Cooperativa	Jardins	993	L'espai i el disseny són adequats. El manteniment no és l'adequat	Neteja dels escocells i replantar heures	1.000 - 1.200 €	Mitjana
EV025	CO25	Enfiladisses Poliesportiu Pau Gasol	Ciutat Cooperativa	Altres espais lliures	191	Correcte. Manca recobriments per part de l'enfiladissa	Reforçar la plantació d'hora amb un altre espècie d'enfiladissa	1.200 – 1.500 €	Baixa
EV026	CO26	Jardins darrera Califòrnia / Mercadona	Ciutat Cooperativa	Altres espais lliures	715	L'aspecte de les gespes és de deixadesa i abandonament.	Substituir superfície de gespa per àrids i/o entapissants	8.000 - 10.000 €	Mitjana
EV027	CO27	Cementiri	Ciutat Cooperativa	Espais verds en equipaments	14324	Correcte	Retirada de les troanes. Millora de l'aspecte de prat i gespes	1.500 - 1.800 €	Baixa
EV028	CO28	Escola Rafael Casanova	Ciutat Cooperativa	Espais verds en equipaments	8603	Espai adequat a la seva funció	Incorporar sauló dintre dels parterres de l'entrada	600 - 800 €	Baixa

Codi UG	Codi Ajuntament	Nom	Localització	Categoria	Superfície (m ²)	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
EV029	CO29	Rotonda i perifèrics Carrer de Frederic Monpou / Camí Vell Colònia	Ciutat Cooperativa	Elements de vialitat	8497	L'espai i el disseny són funcionals, ja que ressolen bé els desnivells existents	Replantar lledoner i sòfora molt alterades. Millora dels parterres d'arbustives en general	2.000 - 2.500 €	Baixa
EV030	CO30	Escola Bressol la Marta	Ciutat Cooperativa	Espais verds en equipaments	722	L'espai compleix la seva funció.	Millorar l'estat de la gespa.	200-300 €	Baixa
EV031	CO31	Carrer Joan Burgada - Carrer Joan Maragall	Ciutat Cooperativa	Elements de vialitat	94	Els arbres són petits i estan alterats. Imatge de deixadesa	Substitució del 3 arbres per una única espècie per tal d'unificar la imatge de l'espai.	540-600 €	Baixa
EV032	CO32	Carrer Lluís Companys	Ciutat Cooperativa	Altres espais lliures	6355	Espai pendent de desenvolupar(antic camp de futbol de Rugby)			
EV033	CO33	Darrere Camp esports Ciutat Cooperativa	Ciutat Cooperativa	Espais de transició amb l'entorn natural	4208	Correcte	Continuar amb el manteniment actual		
EV034	CO34	Protecció sistemes Camí Can Ros del Llor	Ciutat Cooperativa	Altres espais lliures	1134	Espai degradat amb cert aspecte de deixadesa	Millora de l'aspecte general retirant individus morts	800 - 1.000 €	Baixa
EV035	PM01	Parc Marianao	Marianao	Parcs	19290	Parc paisatgísticament molt interessant ja que genera una illa verda dintre de la ciutat	Conversió de parterres de vegetació espontània en arbustives i/o entapissants	40.000-45.000 €	Mitjana
EV036	M01	Carrer de les Acàcies - Carrer dels Oms	Marianao	Altres espais lliures	97	Parterre amb manca de recobriment arbustiu	Millora del recobriment arbustiu	2.000 - 2.500 €	Baixa
EV037	M02	Plaça Vedruna	Marianao	Places	2545	Espai adequat a la seva funció. S'aprofita l'espai correctament. Genera un zona d'ombra agradable	Millora de l'aspecte general dels grups arbustius	1.000 - 1.200 €	Baixa
EV038	M03	Benviure (Edifici Clariana)	Marianao	Pendent de desenvolupar	2307	Espai amb vegetació espontània	Possible creació d'un espai verd adjacent a la plaça de Can Carreras	100.000 – 120.000 €	Mitjana
EV039	M04	Plaça de Can Carreras	Marianao	Places	8922	L'espai compleix la seva funció. Superfície de sauló alterada.	Escatar el sauló		
EV040	M05	Plaça de la Miranda	Marianao	Elements de vialitat	103	Correcte			
EV041	M06	Plaça de la Generalitat	Marianao	Places	3314	Aconsegueix la seva funció ja que permet el joc dels nens a tota la Plaça.	Control i seguiment dels pins alterats		
EV042	M07	Plaça de Maria Mercè Marçal	Marianao	Places	1073	L'espai compleix la seva funció però a l'estiu hi ha una manca d'ombra			
EV043	M08	Plaça de Mercè Rodoreda	Marianao	Places	6113	L'espai i el disseny són adequats			
EV044	M09	Parterres Carrer de la Riera Basté - Carrer de l'Abat Escarré	Marianao	Altres espais lliures	203	En general el seu aspecte és correcte, excepte en la zona de gespa	Substitució de la gespa per arbustives i/o entapissants.	2.800 – 3.000 €	Baixa
EV045	M10	Plaça de Salvador Allende	Marianao	Places	498	Espai adequat a la seva funció, aconsegueix aprofitar l'espai			
EV046	M11	Parterre Carretera de Sant Climent	Marianao	Altres espais lliures	290	L'aspecte és correcte però hi ha molt lledoners en mal estat	Substitució dels 7 lledoners	1.250 -1.500 €	Baixa

Codi UG	Codi Ajuntament	Nom	Localització	Categoria	Superfície (m ²)	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
EV047	M12	Plaça d'Umbús	Marianao	Places	315	Espai adequat a la seva funció, ja que aprofita un espai buit i crea una petita zona de descans			
EV048	M13	Zona esportiva Bori	Marianao	Espais verds en equipaments	2628	Correcte	Escatar el sauló. Reposició de les 2 soques	360 -400 €	Baixa
EV049	M14	Plaça del Pallars Sobirà	Marianao	Elements de vialitat	1076	Rotonda paisatgísticament poc interessant	Plantar algun arbre de port gran	600 - 800 €	Baixa
EV050	M15	Plaça de l'Assamblea de Catalunya	Marianao	Places	2983	La plaça és correcte i espai verd dins d'una trama urbana molt densa	Replantar arbres morts i molt alterats	900 - 1000 €	Baixa
EV051	M16	Plaça de la Bòbila	Marianao	Places	5785	Espai adequat per la funció que ha de complir. Parterre amb manca d'arbustatge, excessiva presència de gespa	Replantar parterres amb arbustives i entapissants per reduir superfície de gespa	3.500 – 4.000 €	Mitjana
EV052	M17	Carrer de Can Paulet - Carrer del Massís del Garraf	Marianao	Elements de vialitat	12	Correcte			
EV053	M18	Carrer de Can Paulet - Carrer dels Pirineus	Marianao	Elements de vialitat	14	Correcte			
EV054	M19	Plaça del Cedre	Marianao	Elements de vialitat	57	Disseny desfasat i poc funcional. Els bancs no són utilitzables. Estat dels pins amb cert risc	Realitzar poda manteniment pins. Estudiar remodelació integral de tot l'espai	4.500 – 6.000 €	Mitjana
EV055	M20	Plaça de les Forces Armades	Marianao	Elements de vialitat	38	Correcte			
EV056	M21	Carrer del Camí de Golbes - Carrer del Massís del Garraf	Marianao	Elements de vialitat	19	Correcte			
EV057	M22	Carrer de Jaume Canalias i Amat	Marianao	Altres espais lliures	106	Els parterres s'adapten perfectament a la seva funció i al seu entorn	Reforçar els grups arbustius amb noves plantacions	400 - 500 €	Baixa
EV058	M23	Mercat Muntanyeta	Marianao	Parcs	5600	L'espai i el disseny són adequats. La vegetació és correcte però els grups arbustius es troben alterats	Reforçar els grups arbustius amb noves plantacions	3.000 - 3.500 €	Baixa
EV059	M24	Plaça de les Muntanyes de Prades	Marianao	Parcs	1703	Espai adequat però amb cert aspecte de deixadesa, sauló amb moltes males herbes	Millora del manteniment general. Escatar sauló		
EV060	M25	Mitgera Carrer de la Riera Basté - Carrer de Lluís Castells	Marianao	Elements de vialitat	252	Correcte	Reforçar els grups arbustius amb noves plantacions	150 – 200 €	Baixa
EV061	M26	Carrer de la Riera Basté - Nord - Carrer de Francesc Pi i Maragall	Marianao	Altres espais lliures	60	La vegetació és correcte	Reforçar plantació de nepetes per fer un bon recobriments	250 – 300 €	Baixa
EV062	M27	Rotonda Ronda de Sant Ramon	Marianao	Elements de vialitat	1206	La rotonda i el seu enjardinament són correctes pel que fa a la seva funció.			
EV063	M28	Mitgera Ronda de Sant Ramon	Marianao	Elements de vialitat	1380	Aconseguir crear una línia verda a tot el carrer			
EV064	M29	Escola Antoni Gaudí	Marianao	Espais verds en equipaments	4148	L'espai compleix la seva funció però hi ha una manca de ombra en les zones centrals dels patis	Substitució del til·ler molt alterat. Substitució de la tanca vegetal actual. Plantació de nous exemplars d'arbres	1.500 - 1.800 €	Mitjana

Codi UG	Codi Ajuntament	Nom	Localització	Categoria	Superfície (m ²)	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
EV065	M30	Escola Benviure	Marianao	Espais verds en equipaments	5566	L'espai en conjunt és adequat. Molta presència de baixes d'arbres.	Possible remodelació dels parterres al voltant de la lamina d'aigua per donar-li un caire més modern educatiu (horts, etc..). Replantar arbres morts	70.000 – 80.000 €	Mitjana
EV066	M31	Escola Garrofers (Vicenç Ferrer)	Marianao	Espais verds en equipaments	3886	Correcte però falta vegetació que doni color. El talús posterior es troba en mal estat	Plantació d'arbrat i arbustos nous, sobre tot al voltant de la tanca perimetral	4.000 - 5.000 €	Mitjana
EV067	M32	Parc del Llor	Marianao	Parcs	13321	L'espai i el disseny són adequats. Moltes tanques vegetals que requereixen poda de retall	Millora de l'aspecte general dels grups arbustius i gespes	2.000 - 2.500 €	Baixa
EV068	M33	Enfiladisses Carrer d'Eusebi Guell - Carrer de Pablo Picasso (perímetre Salesians)	Marianao	Altres espais lliures	196	La plantació aconsegueix recobrir la tanca			
EV069	M34	Parterre Ronda Sant Ramon - Carrer de les Moreres (desbrossa)	Marianao	Altres espais lliures	234	Marge carrer amb prat segat	Plantar parterre amb arbustives i entapissants	8.000 – 8.500 €	Mitjana
EV070	M35	Triangle Carrer del Montseny (desbrossa)	Marianao	Pendent de desenvolupar	44	Triangle amb vegetació espontània	Plantar parterre amb arbustives i entapissants	1.500 - 1.800 €	Baixa
EV071	M36	Aparcament camp de futbol Can Marianao	Marianao	Elements de vialitat	1541	L'acàcia és una espècie invasora no adequada	Substitució de les acàcies i arbres en mal estat per un altre espècie més adequada	3.000 - 3.500 €	Mitjana
EV072	M37	Carrer Vansa	Marianao	Elements de vialitat	45	Espai degradat amb aparició de vegetació espontània	Plantar parterre amb arbustives i entapissant	1.000 - 1.200 €	Mitjana
EV073	M38	Carrer Foix	Marianao	Elements de vialitat	79	Espai degradat amb l'aparició de vegetació espontània	Plantar parterre amb arbustives i entapissants	2.000 - 2.500 €	Mitjana
EV074	M39	Parcel·les Carrer Eucaliptus	Marianao	Pendent de desenvolupar	1216	Espai degradat amb aparició de vegetació espontània	Mantenir l'espai com un prat segat		
EV075	M40	Enfiladisses Hospital Sant Boi	Marianao	Altres espais lliures	416	Correcte			
EV076	M41	Zones verdes Carrer Onyar	Marianao	Altres espais lliures	454	Espai degradat amb l'aparició de vegetació espontània	Mantenir l'espai com un prat segat		
EV077	M42	Carrer Montagut	Marianao	Elements de vialitat	2547	Carrer sense asfaltar amb aparició de vegetació espontània.	Estudiar la pavimentació del carrer i creació d'una nova zona verda	60.000 - 75.000 €	Baixa
EV078	M43	Final Carrer Muntanyes de Prades	Marianao	Altres espais lliures	4454	Correcte			
EV079	M44	Carrer Gavarres	Marianao	Altres espais lliures	2179	Finques que han estat abandonades però amb un aspecte correcte	Fer un manteniment de caire forestal		
EV080	M45	Carrer Serralada del Cadí	Marianao	Altres espais lliures	2391	Finques que han estat abandonades però amb un aspecte correcte	Fer un manteniment de caire forestal		
EV081	M46	Carrer Puigmal	Marianao	Altres espais lliures	8195	Espai degradat amb cert aspecte de deixadesa	Neteja general de la finca(reixes, restes de construcció antigues etc...)	10.000 - 12.000 €	Mitjana
EV082	M47	Carrer Pirineus - Carrer Ter	Marianao	Altres espais lliures	27985	Correcte			
EV083	M48	Carrer Daró	Marianao	Altres espais lliures	2003	La urbanització del carrer es correcte			

Codi UG	Codi Ajuntament	Nom	Localització	Categoria	Superfície (m ²)	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
EV084	M49	Carrer Tordera / Carrer Canons	Marianao	Pendent de desenvolupar	2002	Espai d'oportunitat degut a la seva ubicació i vistes	Estudiar remodelació integral de tot l'espai	60.000 - 75.000 €	Mitjana
EV085	M50	Carrer Jordi Rubió i Balaguer	Marianao	Pendent de desenvolupar	1698	Parcel·la estratègicament ubicada dins de la trama urbana del poble	Estudiar remodelació integral de tot l'espai	50.000 - 60.000 €	Alta
EV086	M51	Protecció de sistemes Carrer Pollancre	Marianao	Espais verds en equipaments	4571	Aparcament amb aparició de vegetació espontània i cert aspecte de deixadesa en els parterres	Millorar l'aspecte general de la zona amb la neteja i plantacions d'espècies arbustives	6.000 - 6.500 €	Mitjana
EV087	M52	Protecció de sistemes Carrer Salzes	Marianao	Elements de vialitat	3898	L'espai compleix la seva funció de connexió entre dues zones	Re-perfilar las voreres del camí		
EV088	RG01	Rotonda Camí del Llor	Riera Gasulla	Elements de vialitat	2820	La rotonda i el seu enjardinament són correctes pel que fa a la seva funció.			
EV089	RG02	Carrer de Pablo Picasso	Riera Gasulla	Altres espais lliures	6799	Aconsegueix crear una línia verda a tot el carrer. Hi ha molt exemplar en mal estat i morts	Replantar arbres morts i en mal estat	7.000 - 8.000 €	Alta
EV090	RG03	Carrer de Benito Menni	Riera Gasulla	Altres espais lliures	2812	L'espai i el disseny són funcionals. L'estat dels parterres és millorable	Replantar talussos amb arbustives i entapissants per millorar el seu aspecte. Substitució de la prunera molt alterada	2.500 – 2.800 €	Baixa
EV091	RG04	Carrer de Girona	Riera Gasulla	Elements de vialitat	6915	L'espai i el disseny són adequats. Genera un espai de trobada molt agradable	Substitució de 4 tipuanes molt alterades	700 - 800 €	Baixa
EV092	RG05	Plaça de Teresa Valls i Diví	Riera Gasulla	Places	5206	La plaça és correcta però manca ombra en l'espai central i els triangles de gespa no estan ben resolts	Afegir arbres en l'espai central i substitució de la gespa dels triangles per entapissants	15.000 - 18.000 €	Mitjana
EV093	RG06	Plaça de Montserrat Roig	Riera Gasulla	Places	2452	L'espai compleix la seva funció però el manteniment es millorable	Escatar parterres i afegir sauló.		
EV094	RG07	Plaça de Joan Garcia Nieto	Riera Gasulla	Places	1013	Aconsegueix crear una zona d'ombra agradable	Substitució de 2 freixes molt alterats	360 -400 €	Baixa
EV095	RG08	Rotonda Carrer de Girona	Riera Gasulla	Elements de vialitat	2806	La rotonda i el seu enjardinament són correctes pel que fa a la seva funció			
EV096	RG09	Illeta Carrer de Girona - Carrer de Pablo Picasso	Riera Gasulla	Elements de vialitat	183	L'aspecte de la gespa es millorable	Substitució de la gespa per arbustives i/o entapissant.	4.000 -4.500 €	Baixa
EV097	ZC01	Jardins Rafael Casanovas	Zona centre	Jardins	498	Espai adequat per al seu lloc. Superfície de sauló alterat	Eliminar males herbes del paviment de sauló.		
EV098	ZC02	Carrer de Sevilla	Zona centre	Jardins	219	Falta recobriments en els parterres d'heures	Replantar heures	900 - 1000 €	Baixa
EV099	ZC03	Jardins del Puig del Castell	Zona centre	Jardins	7965	Espai adequat a la seva funció, ja que aprofita la topografia i crea un espai verd aïllat de qualitat	Reconversió de las zones de gespa perimetrals en parterres d'arbustives i/o entapissants	35.000 -40.000 €	Mitjana

Codi UG	Codi Ajuntament	Nom	Localització	Categoria	Superfície (m ²)	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
EV100	ZC04	Plaça de Ferrer i Guàrdia	Zona centre	Places	882	L'espai compleix la seva funció de lloc de trobada i de joc			
EV101	ZC05	Escales Pujada de l'Església	Zona centre	Altres espais lliures	223	El aspecte dels parterres és millorable	Afegir sauló o una altra cobertura per millorar-ne l'aspecte	1.000 - 1.200 €	Baixa
EV102	ZC06	Plaça de l'Ajuntament	Zona centre	Places	1389	L'espai compleix la seva funció però hi ha una manca de recobriment dels parterres d'arbustives	Reforçar els grups arbustius amb noves plantacions	400 - 500 €	Mitjana
EV103	ZC07	Can Julià	Zona centre	Espais verds en equipaments	5001	L'espai i el disseny són adequats. La vegetació és correcte	Millora de l'aspecte general dels grups arbustius	3.000 - 3.500 €	Baixa
EV104	ZC08	Carrer de Carles Martí i Vila	Zona centre	Espais vinculats a la xarxa hidrogràfica	765	Correcte			
EV105	ZC09	Plaça de Gaietà Mestres i Parés	Zona centre	Places	1649	L'espai compleix la seva funció però hi ha manca d'ombra	Es podria plantejar la col·locació de jardineres de gran format per plantar-hi arbrat.	6.000 - 8.000 €	Baixa
EV106	ZC10	Torre del Sol	Zona centre	Parcs	10299	L'espai aconsegueix la seva funció paisatgística una zona verda de qualitat de la zona centre	Desbròs de les zones amb vegetació espontània i aportació de mulch per evitar la seva aparició . Afegir sauló	8.000 - 10.000 €	Mitjana
EV107	ZC11	Plaça de Mossèn Alfons Ramírez	Zona centre	Jardins	690	Aconsegueix generar una zona verda entre edificis	Reforç dels talussos amb plantació d'heures	1.000 - 1.200 €	Baixa
EV108	ZC12	Carrer del Doctor Fleming - Carrer de Ramon y Cajal	Zona centre	Places	786	L'espai és correcte però el manteniment es millorable	Deixar de retallar el boixos i escatar el sauló		
EV109	ZC13	Carrer de Fra Josep Puigdemongas	Zona centre	Altres espais lliures	341	Correcte	Incorporar sauló per millorar l'aspecte del paviment i igualar els nivells	400 - 500 €	Baixa
EV110	ZC16	Gespa Piscina de la Muntanyeta	Zona centre	Espais verds en equipaments	902	La imatge de la gespa retallada i la lamina d'aigua es molt potent			
EV111	ZC17	Carrer de Ramon y Cajal	Zona centre	Jardins	748	Parterre amb manca de recobriment arbustiu	Afegir sauló o una altra cobertura per millorar-ne l'aspecte	600 - 800 €	Baixa
EV112	ZC18	Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer	Zona centre	Espais verds en equipaments	1747	L'espai compleix la seva funció de pati interior	Replantar roure molt alterat. Afegir escorça de pi per millorar-ne l'aspecte	1.500 - 1.800 €	Baixa
EV113	ZC19	Ca la Nor	Zona centre	Places	254	Pendent de la finalització de l'obra			
EV114	ZC20	Plaça del Cap de la Vila	Zona centre	Places	108	Correcte			
EV115	ZC21	Centre d'Arts Can Castells	Zona centre	Espais verds en equipaments	2058	En conjunt aconsegueix donar una imatge verda de l'espai.			
EV116	ZC22	Plaça de Charles Darwin	Zona centre	Jardins	401	Aconsegueix crear una zona d'ombra agradable			
EV117	ZC23	Plaça de la Constitució	Zona centre	Places	770	Urbanització amable sense esgraons per facilitar-ne el seu ús			
EV118	ZC24	Carrer de Jaume I - Carrer de Francesc Macià	CO29	Jardins	4	Escocells de grans dimensions que permeten un correcte desenvolupament de l'arbrat	Substitució del pi molt alterat per un altre espècie més adequada	200-300 €	Baixa

Codi UG	Codi Ajuntament	Nom	Localització	Categoria	Superfície (m ²)	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
EV119	ZC25	Carrer de la Pau	Zona centre	Altres espais lliures	202	Talús amb cert aspecte de deixadesa	Millora del manteniment actual. Desbròs de la vegetació espontània		
EV120	ZC27	Avinguda de Maria de Girona - Carrer de Josep Torres i Bages	Zona centre	Altres espais lliures	223	Correcte			
EV121	ZC29	Can Barraquer	Zona centre	Espais verds en equipaments	669	Plaça dura sense cap tipus de vegetació excepte dos escocells	Reposició del les dues baixes per arbres singulars	1.500 - 1.800 €	Alta
EV122	ZC30	Escola Antoni Tàpies	Zona centre	Espais verds en equipaments	8939	L'espai compleix la seva funció però l'estat de l'arbrat és millorable	Substitució progressiva dels acer negundo i moreres per altres espècies	4.000 - 5.000 €	Mitjana
EV123	ZC31	Escola Amat	Zona centre	Espais verds en equipaments	6317	L'espai compleix la seva funció però l'estat de l'arbrat és millorable	Substitució progressiva dels acer negundo i moreres per altres espècies. Revisió periòdica dels pins	2.500 – 2.800 €	Mitjana
EV124	ZC32	Escola Barrufet	Zona centre	Espais verds en equipaments	2884	Els arbres en el pati estan dispersos i no fan gaire ombra	Plantació de nous exemplar per aconseguir una ombra i una imatge mes unitària del conjunt	1.500 - 1.800 €	Mitjana
EV125	ZC33	Carrer de Pau Claris (Torrefigueres)	Zona centre	Altres espais lliures	560	Correcte	Substitució de la gespa dins del recinte per àrids	2.000 - 2.500 €	Baixa
EV126	ZC34	Plaça de Can Terrelló	Zona centre	Places	739	L'espai i el disseny són adequats			
EV127	ZC35	Rotonda Avinguda de Maria Girona - Carrer de Bonaventura Calopa	Zona centre	Elements de vialitat	623	Rotonda paisatgísticament poc interessant. L'aspecte del prat és millorable	Substitució dels prats per àrids i/o entapissants	9.000 – 10.000 €	Baixa
EV128	ZC36	Plaça de Mossèn Jaume Oliveras	Zona centre	Places	1259	La distribució dels arbres a costat i costat aconsegueix focalitzar la visió cap al mirador			
EV129	ZC37	Plaça Mercat Vell	Zona centre	Places	2430	Espai que combina llocs d'ombra perimetral amb una zona central buida. La vegetació és correcte			
EV130	ZC38	Parc Fluvial	Zona centre	Parcs	23843	Espai adequat a la seva funció. Zones amples de prat al costat del riu puntejats amb arbres	Continuar amb el manteniment actual		
EV131	ZC39	Plaça de l'Agricultura	Zona centre	Places	9106	L'espai compleix la seva funció de connexió entre dues zones			
EV132	ZC40	Arxiu Històric Municipal	Zona centre	Jardins	1888	Espai adequat però amb cert aspecte de deixadesa, sauló amb moltes males herbes	Millora del manteniment general. Escatar sauló		
EV133	CB01	Illa 1	Camps blancs	Jardins	6727	Jardins interiors amb una imatge molt heterogenia tant d'espècies i cobertures que a nivell global es troben en un estat millorable. Paviments tous en mal estat	Actuació global en tots els parterres per tal de millorar la cobertura (reforç de plantació de grups arbustius, us de encoixinat orgànic, etc.). Intensificar el manteniment	60.000 - 75.000 €	Alta

Codi UG	Codi Ajuntament	Nom	Localització	Categoria	Superfície (m ²)	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
EV134	CB02	Illa 2	Camps blancs	Altres espais lliures	12252	Jardins interiors amb una imatge molt heterogenia tant d'espècies i cobertures que a nivell global es troben en un estat millorable. Paviments tous en mal estat	Actuació global en tots els parterres per tal de millorar la cobertura (reforç de plantació de grups arbustius, ús de encoixinat orgànic, etc..). Intensificar el manteniment	60.000 - 75.000 €	Alta
EV135	CB03	Illa 3	Camps blancs	Altres espais lliures	22257	Jardins interiors amb una imatge molt heterogenia tant d'espècies i cobertures que a nivell global es troben en un estat millorable. Paviments tous en mal estat	Actuació global en tots els parterres per tal de millorar la cobertura (reforç de plantació de grups arbustius, ús d'encoixinat orgànic, etc..). Intensificar el manteniment	80.000 – 90.000 €	Alta
EV136	CB04	Illa 4	Camps blancs	Jardins	18681	Jardins interiors amb bon estat de manteniment general. L'estat de les superfícies toves és correcte	Substitució progressiva de l'arbrat en mal estat i mort. Millora puntual de parterre d'arbustives	6.000 -8.000 €	Mitjana
EV137	CB05	Illa 5	Camps blancs	Jardins	7804	L'espai compleix la seva funció de connexió entre les zones verdes entre edificis.	Millorar la cobertura dels parterres (reforç de plantació de grups arbustius, ús de encoixinat orgànic, etc..).	15.000 - 18.000 €	Mitjana
EV138	CB06	Illa 6	Camps blancs	Altres espais lliures	10102	L'espai compleix la seva funció de connexió entre les zones verdes entre edificis. L'estat general de les plantacions és correcte	Millorar la cobertura dels parterres (reforç de plantació de grups arbustius, ús de encoixinat orgànic, etc..).	16.000 - 18.000 €	Mitjana
EV139	CB07	Illa 7	Camps blancs	Altres espais lliures	9324	Espai adequat a la seva funció. L'estat de l'arbrat de les places dures no és correcte i hi ha amb moltes baixes	Substitució progressiva de l'arbrat en mal estat i baixes	10.000 - 12.000 €	Alta
EV140	CB08	Illa 8	Camps blancs	Jardins	6213	Correcte. Amb molt arbres de mida gran que generen molta ombra	Reposició del les 5 baixes d'arbres. Continuar amb el manteniment actual	900 - 1000 €	Baixa
EV141	CB09	Illa 9	Camps blancs	Jardins	12852	L'espai compleix la seva funció de connexió entre les zones verdes entre edificis. Presència de molt arbres en mal estat	Substitució progressiva de l'arbrat en mal estat i baixes. Continuar amb el manteniment actual	3.000 - 3.500 €	Mitjana
EV142	CB10	Plaça d'Euskadi	Camps blancs	Places	6320	En conjunt aconsegueix donar una imatge verda de l'espai. L'estat de tots el paviments, tant tous com durs, és millorable	Reposició del les 5 baixes d'arbres. Afegir sauló. Continuar amb el manteniment actual	2.000 - 2.500 €	Baixa
EV143	CB11	Plaça d'Ernest Lluch	Camps blancs	Places	4169	L'espai i el disseny són funcionals, ja que generen una zona verda de qualitat entre cruïlla de carrers	Reposició del les 6 baixes d'arbres. Afegir sauló. Continuar amb el manteniment actual	1.000 - 1.200 €	Baixa

Codi UG	Codi Ajuntament	Nom	Localització	Categoria	Superfície (m ²)	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
EV144	CB12	Àrea de lleure	Camps blancs	Altres espais lliures	48105	Espai sense ús clar. Millorar aspecte general, la transició entre la zona més dissenyada i el bosquet de pins no està ben resolta	Definir millor la vocació de l'espai. Millora dels paviments tous	10.000 - 12.000 €	Baixa
EV145	CB13	Plaça d'Antonio Figuerendo Góngola	Camps blancs	Places	773	Correcte	Escatar el sauló		
EV146	CB14	Plaça de Paulo Freire	Camps blancs	Places	773	Correcte	Escatar el sauló. Reforç del parterre d'arboç	800 - 1.000 €	Baixa
EV147	CB15	Plaça de Matilde Burgos Repiso	Camps blancs	Places	493	Espai adequat per a la funció que ha de realitzar	Escatar el sauló		
EV148	CB16	Plaça de José Jiménez "tio Pepe"	Camps blancs	Places	882	Correcte			
EV149	CB17	Plaça de Carme Amaya i Amaya	Camps blancs	Places	901	Correcte	Eliminació pollancre en mal estat. Escatar sauló.	100 -120 €	Baixa
EV150	CB18	Plaça de Günter Grass	Camps blancs	Places	939	El disseny és correcte però manca manteniment de les superfícies toves	Substitució dels parterres d'arbustives pers àrids. Escatar sauló	1.500 - 1.800 €	Mitjana
EV151	CB19	Plaça de Jorge Monge "Camarón"	Camps blancs	Places	1308	Presencia de moltes males herbes en sauló	Intensificació del manteniment del paviment tou. Escatar sauló		
EV152	CB20	Plaça de Federica Montseny i Mañé	Camps blancs	Places	532	El disseny és correcte però manca manteniment de les superfícies toves	Escatar sauló		
EV153	CB21	Plaça de Maria Santpere i Hernàez	Camps blancs	Places	300	Aconsegueix crear un espasi de ombra agradable	Escatar el sauló		
EV154	CB22	Plaça de Rosa Sensat i Vila	Camps blancs	Places	1519	El disseny és correcte però manca manteniment de les superfícies toves que genera un imatge de deixadesa	Intensificació del manteniment del paviment tou. Escatar sauló		
EV155	CB23	Plaça de Cerafino Gimenez "tio pele"	Camps blancs	Places	1446	Espai adequat però amb cert aspecte de deixadesa, sauló amb moltes males herbes	Intensificació del manteniment del paviment tou. Escatar sauló. Reforç de les plantacions d'arbustives. Control periòdic del pi en mal estat o la seva tala	3.000 - 3.500 €	Mitjana
EV156	CB24	Plaça d'Antonio Cruz "Antonio Mairena"	Camps blancs	Places	483	El disseny és correcte però manca manteniment de les superfícies toves que genera un imatge de deixadesa	Intensificació del manteniment del paviment tou. Escatar sauló		
EV157	CB25	Plaça de Josep Andreu "Charlie Rivel"	Camps blancs	Places	594	Espai adequat però amb cert aspecte de deixadesa, sauló amb moltes males herbes	Intensificació del manteniment del paviment tou. Escatar sauló. Reposició de l'arbrat mort	900 - 1000 €	Mitjana
EV158	CB26	Rotonda Avinguda d'Aragó - Ronda Sant Ramon	Camps blancs	Elements de vialitat	94	Correcte			
EV159	CB27	Mitjanera Carrer de Salvador Seguí	Camps blancs	Elements de vialitat	62	Correcte	Reforçar els grups arbustius amb noves plantacions	600 - 800 €	Baixa
EV160	CB28	Mitjanera Avinguda de la Torre de la Vila	Camps blancs	Elements de vialitat	88	Correcte	Reforçar els grups arbustius amb noves plantacions	600 - 800 €	Baixa

Codi UG	Codi Ajuntament	Nom	Localització	Categoria	Superfície (m ²)	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
EV161	CB29	Mitjanera Carrer de la legalitat	Camps blancs	Elements de vialitat	184	Correcte	Incorporar mulch d'origen orgànic als parterres	450 -500 €	Baixa
EV162	CB30	Rotonda i illeta Salvador Seguí - Avinguda d'Aragó	Camps blancs	Elements de vialitat	995	Projecte redactat pendent de desenvolupar			
EV163	CB31	Escola Montbaig	Camps blancs	Espais verds en equipaments	4905	Espai adequat per la funció que ha de complir	Escatar el sauló al voltant de la pista de basquet		
EV164	CB32	Polícia Local	Camps blancs	Espais verds en equipaments	53	Correcte			
EV165	CB33	Carretera de l'estadi	Camps blancs	Altres espais lliures	117	Vegetació en bon estat, espècies adequades			
EV166	CB34	Camí Illes Formigues	Camps blancs	Altres espais lliures	3504	Solar en estat d'abandonament. La vegetació envaeix las construccions existents	Netejar la parcel·la		
EV167	CB35	Camí Vell de Sant Ramon	Camps blancs	Altres espais lliures	2719	Parcel·la que es destina a zona de horts	Netejar la parcel·la		
EV168	CB36	Carrer Medes	Camps blancs	Pendent de desenvolupar	1289	Espai degradat amb l'aparició de vegetació espontània	Netejar la parcel·la		
EV169	CB37	Carrer Orioles	Camps blancs	Altres espais lliures	2939	Espai molt atractiu per la vegetació existent i per la seva ubicació	Millora de l'espai col·locant mobiliari urbà, com ara bancs o papereres i un recorregut per poder passejar	8.000 - 10.000 €	Mitjana
EV170	CB38	Carrer Cabrera	Camps blancs	Altres espais lliures	3425	L'espai és adequat ja que defineix bé la transició entre la urbanització i la franja forestal			
EV171	CA01	Plaça de Ramon Mas i Caparrós	Casablanca	Places	3149	L'espai i el disseny són adequats. L'aspecte de la gespa i dels parterres és millorable	Millora de l'aspecte general dels grups arbustius i de la gespa	3.000 - 3.500 €	Mitjana
EV172	CA02	Carrer de la Joventut	Casablanca	Places	9340	Substitució del arbres morts i en mal estat. Millorar l'estat del paviment de sauló	Reposició del arbres morts i en mal estat. Substitució de la gespa i el part per altre cobertura (escorç de pi) i reforç dels parterres amb plantacions de arbustives i/o entapissants	12.000 - 15.000 €	Alta
EV173	CA03	Zona Perellada	Casablanca	Altres espais lliures	252	Correcte	Continuar amb el manteniment actual		
EV174	CA04	Plaça dels Focs de Sant Joan	Casablanca	Places	2519	Bon estat general, espai agradable i funcional	Continuar amb el manteniment actual		
EV175	CA05	Plaça de l'Olivera	Casablanca	Places	4586	Substitució del arbres morts i en mal estat. Millorar l'estat del paviment de sauló	Continuar amb el manteniment actual		
EV176	CA06	Plaça del Baix Llobregat	Casablanca	Places	1582	Talús amb vegetació espontànies i cert aspecte de deixadesa	Desbròs de les zones amb vegetació espontània i aportació de mulch per evitar la seva aparició. Neteja dels escocells	1.500 - 1.800 €	Alta

Codi UG	Codi Ajuntament	Nom	Localització	Categoria	Superfície (m ²)	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
EV177	CA07	Plaça del Maresme	Casablanca	Places	316	La plaça és correcte i crea un espai verd en una zona entre edificis			
EV178	CA08	Plaça del Penedès	Casablanca	Places	280	L'espai i el disseny són adequats.			
EV179	CA09	Plaça d'Osona	Casablanca	Places	301	Paviment de sauló amb moltes males herbes. Freixes en mal estat	Reposició del freixes. Escatar el sauló	500 - 600 €	Alta
EV180	CA10	Plaça del Ripollès	Casablanca	Places	1137	Espai adequat per a la funció que ha de realitzar. Vegetació en bon estat, espècies adequades			
EV181	CA11	Plaça del Vallespir	Casablanca	Places	1107	Correcte. Jardineres elevades amb diversitat de espècies			
EV182	CA12	Plaça de les Garrigues	Casablanca	Places	1135	L'espai i el disseny son funcionals. Paviment de sauló amb moltes males herbes.	Escatar el sauló		
EV183	CA13	Zona Fènix	Casablanca	Altres espais lliures	261	Vegetació en general bon estat. Aspecte cuidat	Reforç dels talussos amb plantació de pitòspons	400 - 500 €	Baixa
EV184	CA14	Lateral C-245 - Sector Fènix	Casablanca	Elements de vialitat	1387	Aconsegueix crear una línia verda a tot el carrer			
EV185	CA15	Plaça de Joan Reventós i Carner	Casablanca	Places	1759	Els pins presenten un bon creixement. Paviment de sauló alterat	Escatar el sauló		
EV186	CA16	Plaça de Manuel Vázquez Montalban	Casablanca	Places	1135	L'espai compleix la seva funció de plaça. El arbres es troben en mal estat	Reposició del arbres morts i en mal estat.	2.700 – 3.000 €	Mitjana
EV187	CA17	Illeta Carrer de Coín - Carrer de Ramón Menéndez i Pidal	Casablanca	Elements de vialitat	215	Correcte			
EV188	CA18	Sauló Carrer de Coín - Camp de Futbol	Casablanca	Altres espais lliures	716	No hi ha un ús clar de l'espai. Superfície de sauló alterada	Afegir sauló per millorar-ne l'aspecte	800 - 1.000 €	Baixa
EV189	CA19	Zona parking Carrer de Gavà	Casablanca	Altres espais lliures	13	Correcte			
EV190	CA20	Parterre Carrer de Coín 6	Casablanca	Altres espais lliures	26	Correcte			
EV191	CA21	Parterres Carrer de Ramón Menéndez i Pidal	Casablanca	Jardins	87	Parterres amb aparició de vegetació espontània. Aspecte descuidat	Desbròs de les zones amb vegetació espontània i aportació de mulch per evitar la seva aparició .	300 - 400 €	Mitjana
EV192	CA22	Parterres Ronda de Sant Ramon	Casablanca	Elements de vialitat	176	Vegetació en bon estat, espècies adequades			
EV193	CA23	Carrer de Badajoz	Casablanca	Places	590	Espai adequat per la funció que ha de complir. Parterres amb manca de arbustatge	Replantar parterres amb arbustives i entapissants.	1.000 - 1.200 €	Mitjana
EV194	CA24	Plaça de la Casa Blanca	Casablanca	Places	2198	L'espai i el disseny són adequats	Millora del aspecte general de les gespes		
EV195	CA25	Rotonda Roda de Sant Ramon - Carrer de la Joventut	Casablanca	Elements de vialitat	246	Correcte			
EV196	CA26	Plaça dels Gegants	Casablanca	Places	731	Espai adequat a la seva funció			

Codi UG	Codi Ajuntament	Nom	Localització	Categoria	Superfície (m ²)	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
EV197	CA27	Escola Casablanca	Casablanca	Espais verds en equipaments	7093	Espai adequat per la funció que ha de complir.			
EV198	CA28	Aparcament del Fènix	Casablanca	Elements de vialitat	2568	Aparcament amb aparició de vegetació espontània i cert aspecte de deixadesa en els parterres	Desbròs de les zones amb vegetació espontània		
EV199	CA29	Rotonda d'Andalusia	Casablanca	Elements de vialitat	602	Rotonda amb excessiva presència de gespa	Substitució de la gespa per àrids i/o entapissants.	3.000 - 3.500 €	Mitjana
EV200	CA30	C/ Barcelona - C/ Enric Morera	Casablanca	Places	129	S'aprofita l'espai i es genera una petita plaça a on seure	Escatar el sauló		
EV201	CA31	C/ Joventut	Casablanca	Altres espais lliures	876	Aparcament de terra			
EV202	V01	Saló Central	Vinyets	Parcs	22299	L'espai compleix la seva funció però hi ha una manca de recobriment dels parterres d'arbustives	Reforçar els grups arbustius amb noves plantacions	6.000 - 6.500 €	Baixa
EV203	V02	Plaça de Catalunya	Vinyets	Places	6305	Espai adequat a la seva funció però manca vegetació arbustiva i d'arbrat	Incorporar vegetació, tant arbres com d'altres elements	4.000 - 5.000 €	Mitjana
EV204	V03	Carrer Tres d'Abril - Carrer de Sant Joan Bosco	Vinyets	Altres espais lliures	679	L'espai compleix la seva funció.	Millorar el manteniment de la gespa.		
EV205	V04	Plaça de l'Estatut	Vinyets	Places	931	Aconsegueix aprofitar el desnivell i crea una zona de jocs a tota la plaça	Replantació de la soca	180 - 200 €	Baixa
EV206	V05	Carrer de Josep Marieges	Vinyets	Parcs	4875	L'espai i el disseny són funcionals, connecta amb el parc del Saó central	Millorar l'estat de la gespa.		
EV207	V06	Carrer de Mallorca - Carrer de Sant Joan Bosco	Vinyets	Altres espais lliures	301	La vegetació és correcta			
EV208	V07	Plaça Molí Vell	Vinyets	Places	1335	Espai adequat a la seva funció, aprofitar l'espai correctament			
EV209	V08	Escola bressol "La Susa"	Vinyets	Espais verds en equipaments	814	Correcte			
EV210	V09	Rotonda Carrer de Bonaventura Calopa - Carrer Mossèn Pere Tarrés	Vinyets	Elements de vialitat	236	Correcte			
EV211	V10	Mitgera Carrer de Bonaventura Calopa	Vinyets	Elements de vialitat	1417	Imatge irregular amb un primer tram en bon estat i l'altre amb aspecte de deixadesa	Reforç de la mitjanera amb plantacions de pitòspons	1.500 - 1.800 €	Baixa
EV212	V11	Mitgera i laterals Carrer de Mossèn Pere Tarrés	Vinyets	Elements de vialitat	475	En conjunt la vegetació és correcta	Millora del estat dels parterres d'arbustives aportant much d'origen orgànic	1.000 - 1.200 €	Baixa
EV213	V12	Plaça de la Sínia	Vinyets	Places	896	L'espai i el disseny són adequats.			
EV214	V13	Rotonda Carrer de Sant Joan Bosco - Carrer de Bonaventura Calopa	Vinyets	Elements de vialitat	76	Correcte			
EV215	V14	Carretera de la Santa Creu de Calafell (Banda darrera Itaca)	Vinyets	Altres espais lliures	566	Aconsegueix donar una imatge verda de l'espai	Millorar el manteniment de la gespa.		

Codi UG	Codi Ajuntament	Nom	Localització	Categoria	Superfície (m ²)	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
EV216	V15	Gespa Carrer de Bonaventura Calopa	Vinyets	Altres espais lliures	1012	Correcte. Aconseguir generar una línia verda a tot el carrer	Millorar l'estat de la gespa. Substitució del prat per àrids	2.000 - 2.500 €	Baixa
EV217	V16	Plaça Carrer de Mossèn Pere Tarrés	Vinyets	Places	4428	L'espai compleix la seva funció de plaça. El arbres es troben en mal estat i amb moltes baixes	Reposició del arbres morts i en mal estat.	9.000 – 10.000 €	Mitjana
EV218	V17	Escola Massallera	Vinyets	Espais verds en equipaments	2299	Espai adequat per la funció que ha de complir.			
EV219	V18	Escola Parellada	Vinyets	Espais verds en equipaments	6062	L'estat de l'arbrat és millorable, espècies poc adequades com els oms	Substitució progressiva de l'arbrat per tal d'actualitzar la imatge del pati	4.000 - 5.000 €	Mitjana
EV220	V20	Plaça Carretera Santa Creu de Calafell / Carrer Sant Joan Bosco	Vinyets	Places	1154	L'espai i el disseny són adequats			
EV221	V21	Carrer Francesc Macià	Vinyets	Altres espais lliures	130	Parterre de gespa sense cap interès	Substitució de la gespa dintre per àrids i plantacions d'arbustives per tal de reduir la superfície de gespa	2.000 - 2.500 €	Baixa
EV222	C24501	Passeig C-245 amb Carril bici	C-245	Parcs	12071	L'espai aconseguir la seva funció paisatgística, una zona verda de qualitat que permet la passejar	Continuar amb el manteniment actual		
EV223	C24502	Lateral C-245 (costat mar, cantó Salinas)	C-245	Elements de vialitat	1129	Correcte. L'estat de la gespa és millorable	Substituir superfície de gespa per àrids o entapissants	10.000 - 12.000 €	Baixa
EV224	C24503	Rotonda Plaça d'Europa	C-245	Elements de vialitat	2130	Rotonda que compleix la seva funció	Substituir superfície de gespa per àrids o entapissants per tal de reduir la superfície de gespa	18.000 – 20.000 €	Baixa
EV225	C24504	Illetes Plaça d'Europa	C-245	Elements de vialitat	2620	Els arbres es troben en mal estat i hi ha moltes baixes	Substituir superfície de gespa per àrids o entapissants per tal de reduir la superfície de gespa. Reposició dels arbres morts i en mal estat.	20.000 - 22.000 €	Baixa
EV226	C24505	Rotonda Plaça del Llobregat	C-245	Elements de vialitat	945	Rotonda que paisatgísticament té poc interessant	Substituir superfície de gespa per àrids o entapissants per tal de reduir la superfície de gespa	10.000 - 12.000 €	Baixa
EV227	C24506	Centre serveis	C-245	Espais verds en equipaments	1192	L'espai i el disseny és funcionals.	Millorar l'estat de la gespa.		
EV228	C24507	Rotonda C-245 - Carrer de la Riera Fonollar	C-245	Elements de vialitat	572	El disseny i la vegetació és correcte però manca manteniment de les superfícies toves	Escatar el sauló		
EV229	C24508	Rotonda C-245 - Carrer de la Mare de Déu de Núria	C-245	Elements de vialitat	586	La vegetació és correcte	Substituir superfície de gespa per àrids o entapissants per tal de reduir la superfície de gespa	6.000 - 6.500 €	Baixa
EV230	C24509	Mitjana Carrer de la Mare de Déu de Núria	C-245	Elements de vialitat	783	La vegetació és correcte	Substituir superfície de gespa per àrids o entapissants per tal de reduir la superfície de gespa	8.000 - 10.000 €	Baixa
EV231	C24510	Plaça de Cristòfor Rebull i Capdevila	C-245	Places	1239	Espai adequat a la seva funció, aprofitar l'espai correctament. Genera un zona de jocs agradable			

Codi UG	Codi Ajuntament	Nom	Localització	Categoria	Superfície (m ²)	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
EV232	C24511	Zona exterior Hotel NH	C-245	Altres espais lliures	684	Superfície de gespa en mal estat que genera un aspecte de deixadesa	Substituir la superfície de gespa per àrids o entapissants per tal de reduir la superfície de gespa	7.000 - 8.000 €	Baixa
EV233	C24512	Lateral C-245 (costat muntanya)	C-245	Elements de vialitat	1966	Mitjanera amb vegetació espontània que genera un aspecte de deixadesa	Incorporar àrids	20.000 - 22.000 €	Baixa
EV234	ZI01	Plaça de Can Dubler	Zona industrial	Places	17708	Parc amb una funció molt específica per anar amb bicicleta i patins	Reconversió de las zones de gespa a prat per tal de reduir el manteniment		
EV235	ZI02	Plaça de Navarra	Zona industrial	Altres espais lliures	2354	La vegetació és correcte.	Millora del manteniment general del prat		
EV236	ZI03	Mitjana Carrer de la Mare de Déu de Núria	Zona industrial	Elements de vialitat	1947	Aspecte descuidat i de deixadesa	Millora del manteniment		
EV237	ZI04	Bombers	Zona industrial	Altres espais lliures	10221	En general el seu aspecte és correcte, excepte la zona de les llambordes	Eliminar males herbes dels escocells		
EV238	ZI05	Carrer d'Andorra	Zona industrial	Elements de vialitat	64	Aspecte descuidat i de deixat	Millora del manteniment general del prat		
EV239	ZI06	Rotonda Carrer d'Alacant	Zona industrial	Elements de vialitat	1623	Rotonda paisatgísticament poc interessant	Millora del manteniment general del prat		
EV240	ZI07	Lateral Carrer d'Alacant	Zona industrial	Elements de vialitat	4611	Aconsegueix crear una línia verda a tot el carrer. Mal estat de les gespes	Substituir la superfície de gespa per àrids o entapissants per tal de reduir la superfície de gespa	18.000 – 20.000 €	Baixa
EV241	ZI08	Zona verda carrer Astúries/Castelló/Marina/Alacant	Zona industrial	Altres espais lliures	5160	Zona verda sense un ús clar amb aspecte deixat.	Intensificació del manteniment del prat		
EV242	ZI09	Mitjana Avinguda de Marina	Zona industrial	Elements de vialitat	5985	Mitjanera sense cap tipus de interès paisatgístic	Intensificació en el manteniment del prat		
EV243	ZI10	Rotonda Carretera del Prat	Zona industrial	Elements de vialitat	1703	Rotonda paisatgísticament poc interessant	Millora del manteniment general del prat		
EV244	ZI11	Carrer de Cantàbria	Zona industrial	Elements de vialitat	4968	En general el seu aspecte es de deixadesa, aparició de vegetació espontània	Millora del manteniment general del prat		
EV245	ZI12	Carrer de les Salines - Carrer de València	Zona industrial	Jardins	1301	Espai en estat d'abandonament.	Netejar la parcel·la. Substituir prat per sauló		
EV246	ZI13	Parc del Carrer d'Osca	Zona industrial	Parcs	5620	L'espai i el disseny són funcionals però manca manteniment de les superfícies verdes	Intensificació del manteniment del actual		
EV247	ZI14	Exterior aparcament Can Calderón	Zona industrial	Altres espais lliures	855	Parterre descuidat amb cert aspecte de deixadesa	Intensificació del manteniment del prat		
EV248	ZI15	Rotonda Avinguda Marina - Carrer Riera Roja	Zona industrial	Elements de vialitat	163	La vegetació és correcte però el prat es troba en mal estat	Substituir superfície de prat per àrids o entapissants	1.800 - 2.000 €	Baixa
EV249	ZI16	Carrer d'Alacant	Zona industrial	Altres espais lliures	1702	Prat florit paisatgísticament molt interessant.			
EV250	ZI17	Deixalleria	Zona industrial	Espais verds en equipaments	837	Parterres amb aparició de vegetació espontània. Aspecte descuidat	Desbròs de les zones amb vegetació espontània i aportació de mulch per evitar la seva aparició.	2.000 - 2.500 €	Baixa
EV251	ZI18	Darrere Carrer Mare de Déu de Núria	Zona industrial	Altres espais lliures	5150				

Codi UG	Codi Ajuntament	Nom	Localització	Categoria	Superfície (m ²)	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
EV252	CC01	Franja entre Centre comercial Sant Boi i C-32	Centre Comercial	Elements de vialitat	44823	Espai adequat a la seva funció. Franja verda que atenua l'impacte de la carretera	Continuar amb el manteniment actual		
EV253	CC02	Accés al sector comercial	Centre Comercial	Elements de vialitat	4799	Correcte			
EV254	CC03	Plaça Carrer Cabasses / Carrer de les Albaredes	Centre Comercial	Places	2387	No hi ha un us clar de l'espai. L'aspecte és de deixadesa	Possible remodelació de la plaça eliminant el llac	10.000 - 12.000 €	Baixa
EV255	CC04	Places Carrer Albaredes	Centre Comercial	Places	4702	Espai adequat per la funció que ha de complir.	Reposició de les soques	720 -800 €	Baixa
EV256	CC05	Solar Carrer Feixars	Centre Comercial	Altres espais lliures	1244	Correcte			
EV257	CC06	Avinguda Marina	Centre Comercial	Parcs	5521	Parcel·la pendent de desenvolupar			
EV258	CC07	Parterres Carrer Alacant	Centre Comercial	Altres espais lliures	2450	Aconsegueix donar una imatge verda de l'espai			
EV259	CC08	Solar aparcament Centre Comercial	Centre Comercial	Altres espais lliures	781	Correcte			
EV260	CC09	Parc Carrer Feixars	Centre Comercial	Parcs	2280	L'espai compleix la seva funció de connexió entre dues zones			
EV261	CC10	Rotonda Carrer Feixars / Carrer Riera Roja	Centre Comercial	Elements de vialitat	599	Rotonda paisatgísticament poc interessant	Continuar amb el manteniment actual		
EV262	CC11	Zona verda Av. Marina	Centre Comercial	Altres espais lliures	1891	Correcte	Intensificació del manteniment del prat		
EV263	PR01	Basses Avinguda de la Marina	Prologis	Elements de vialitat	13876	Mitjanera sense cap tipus de interès paisatgístic	Intensificació en el manteniment del prat		
EV264	PR02	Parc Carrer Mare de Déu de Núria	Prologis	Parcs	30661	En general el seu aspecte és de deixadesa, no té cap ús de parc.	Netejar la parcel·la		
EV265	PR03	Lateral C-32	Prologis	Elements de vialitat	25164	Espai adequat per la funció que ha de complir.	Continuar amb el manteniment actual		
EV266	PR04	Carrer de la Riera Roja	Prologis	Parcs	9469	L'espai i el disseny són funcionals però manca manteniment de les superfícies toves	Escatar el sauló. Millora del manteniment de l'aiguamoll. Eliminació de les canyes en la parcel·la de sota		
EV267	PR05	Gespa zones públiques	Prologis	Altres espais lliures	1662	Aspecte descuidat i deixat.	Substituir superfície de prat per àrids o entapissants	20.000 - 22.000 €	Baixa
EV268	PR06	Rotonda Carrer Mare de Déu de Núria - Avinguda de la Marina	Prologis	Elements de vialitat	789	La vegetació és correcta	Neteja de les graves		
EV269	PR07	Rotonda Carrer de la Riera Fonollar - Avinguda de la Marina	Prologis	Elements de vialitat	1020	Rotonda amb vegetació i poques necessitats de manteniment	Neteja de les graves		
EV270	PR08	Avinguda del Segle XXI	Prologis	Elements de vialitat	202	Aconsegueix crear una línia verda a tot el carrer	Substituir superfície de prat per àrids o entapissants	3.000 - 3.500 €	Baixa
EV271	NEP05	Neteja d'espais públics: Carrer Andorra / Carretera Santa Creu de Calafell	Zona industrial	Pendent de desenvolupar	6237		Possible creació d'un espai verd	180.000 – 200.000 €	Baixa

Codi UG	Codi Ajuntament	Nom	Localització	Categoria	Superfície (m ²)	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
EV272	NEP07	Neteja d'espais públics: Avinguda Aragó	Casablanca	Pendent de desenvolupar	21936		Estudiar remodelació integral de tot l'espai com a extensió del àrea de lleure annexa	240.000 – 300.000 €	Baixa
EV273	NEP09	Neteja d'espais públics: Voltants camp de futbol	Camps blancs	Espais de transició amb l'entorn natural	31857				
EV274	NEP10	Neteja d'espais públics: Avinguda Aragó / Carrer Besòs	Marianao	Pendent de desenvolupar	9597		Possible creació d'un espai verd	400.000 -500.000 €	Mitjana
EV275	NEP11	Neteja d'espais públics: Illa Carrer Segre / Carrer Besòs	Marianao	Pendent de desenvolupar	1483		Disseny d'un nou element de la vialitat.	30.000 – 45.000 €	Mitjana
EV276	NEP13	Neteja d'espais públics: Carrer Montnegre / Carrer Montseny	Marianao	Pendent de desenvolupar	4851		Possible creació d'un espai verd	120.000 – 150.000 €	Baixa
EV277	NEP14	Neteja d'espais públics: Carrer Orioles	Camps blancs	Pendent de desenvolupar	17455				
EV278	NEP16	Neteja d'espais públics: Carrer Segre	Marianao	Pendent de desenvolupar	1619				
EV279	NEP17	Neteja d'espais públics: Carrer Benviure / Carrer Ter	Marianao	Pendent de desenvolupar	4621		Possible creació d'un espai verd	180.000 – 200.000 €	Mitjana
EV280	NEP19	Neteja d'espais públics: Carrer Ter	Marianao	Pendent de desenvolupar	271				
EV281	NEP20	Neteja d'espais públics: Carrer Canons / Carrer Garona / Carrer Rialb	Marianao	Pendent de desenvolupar	18583		Possible creació d'un parc forestal	360.000 – 400.000 €	Mitjana
EV282	NEP22	Neteja d'espais públics: Carrer Pirineus / Carrer Montseny	Marianao	Pendent de desenvolupar	2074		Possible creació d'un espai verd	80.000 – 90.000 €	Baixa
EV283	NEP24	Neteja d'espais públics: Carrer Medes / Carrer Orioles	Camps blancs	Pendent de desenvolupar	1073		Possible creació d'un espai verd que marqui la entrada al barri	60.000 - 75.000 €	Mitjana
EV284	NEP28	Neteja d'espais públics: Carretera Sant Climent / Carrer Can Paulet	Marianao	Altres espais lliures	11096		Possible creació d'un espai verd	300.000 – 360.000 €	Mitjana
EV285	NEP30	Neteja d'espais públics: Carrer Ginesta	Marianao	Pendent de desenvolupar	2852				
EV286	NEP31	Neteja d'espais públics: Camí Can Ros del Llor	Ciutat Cooperativa	Pendent de desenvolupar	21588				
EV287	NEP32	Neteja d'espais públics: Ronda Sant Antoni / Carrer Pollanques / Carrer Lleida / Carrer Moreres	Marianao	Pendent de desenvolupar	8564		Possible ampliació del Parc del Llor	280.000 – 300.000 €	Mitjana
EV288	NEP36	Neteja d'espais públics: Carretera Sant Vicenç dels Horts / Camí Riera Bertran	Ciutat Cooperativa	Altres espais lliures	8824				
EV289	NEP37	Neteja d'espais públics: Skate parc Carrer Torras i Bages	Ciutat Cooperativa	Pendent de desenvolupar	3248		Estudiar remodelació integral de tot l'espai	80.000 – 90.000 €	Alta
EV290	NEP38	Neteja d'espais públics: Carrer Doctor Antoni Pujadas / Línia tren	Ciutat Cooperativa	Pendent de desenvolupar	4940		Possible creació d'un espai verd	200.000– 250.000 €	Alta
EV291	NEP39	Neteja d'espais públics: Carretera Cornellà / Carrer Bonaventura Calopa	Vinyets	Pendent de desenvolupar	60557		Possible creació d'un espai verd	1.200.000 – 1.500.000 €	Baixa
EV292	NEP40	Neteja d'espais públics: Carrer Joan Burgada / Carrer Joan Maragall	Ciutat Cooperativa	Pendent de desenvolupar	688				
EV293	NEP45	Neteja d'espais públics: Ronda Sant Ramon / Plaça Agricultura	Camps blancs	Pendent de desenvolupar	16043		Possible creació d'un espai verd	480.000 – 500.000 €	Mitjana
EV294	NEP47	Neteja d'espais públics: Carrer Riera Basté / Carrer Pare Baldiri de Sant Boi	Marianao	Pendent de desenvolupar	715				

Codi UG	Codi Ajuntament	Nom	Localització	Categoria	Superfície (m ²)	Anàlisi	Proposta	Cost	Prioritat
EV295	NEP49	Neteja d'espais públics: Aparcament Ferrocarrils Generalitat	Zona centre	Elements de vialitat	11696				
EV296	NEP50	Neteja d'espais públics: Ronda Sant Ramon / Avinguda Aragó / Carrer Gaià	Marianao	Pendent de desenvolupar	2966		Estudiar remodelació integral de tot l'espai	180.000 – 200.000 €	Mitjana
EV297	NEP51	Neteja d'espais públics: Avinguda Aragó / Carrer Segre / Carrer Gaià	Marianao	Pendent de desenvolupar	6719		Estudiar remodelació integral de tot l'espai	420.000 – 450.000 €	Mitjana
EV298	NEP52	Neteja d'espais públics: Carrer Rafael Julià i Roses	Vinyets	Pendent de desenvolupar	323				
EV299	NEP54	Neteja d'espais públics: Escales Carrer Llevant	Zona centre	Pendent de desenvolupar	597				
EV300	NEP55	Plaça del Fluvià	Marianao	Altres espais lliures	2261				
EV301	NEP56	Carrer Cristòfor Colom	Vinyets	Altres espais lliures	2045				
EV302		Parc de la Muntanyeta	Zona centre	Parcs	116724	Paisatgísticament compleix la seva funció de parc forestal	Continuar amb el manteniment actual		
EV303		Parc de la Muntanyeta	Zona centre	Parcs	124006				
EV304	M23	Mercat Muntanyeta	Marianao	Parcs	1730	L'espai compleix la seva funció però el arbrat es trobe en mal estat	Substitució total de les zelcoves i proposar un altre espècie que funcioni millor	3.500 -3.000 €	Alta
EV305		PMU C	Marianao	Jardins	6228				
EV306		Can Carreres	Can Carreres	Jardins	9868				
EV307	NEP61	PMU B	Marianao	Pendent de desenvolupar	7875	Sector de planejament ja executat			
EV308		Neteja d'espais públics: Aparcament Carrer Torras i Bages	Ciutat Cooperativa	Pendent de desenvolupar	3242		Possible ampliació del Skate park	120.000 – 150.000 €	Alta
EV309	CO24	Jardins CAP Molí Nou	Ciutat Cooperativa	Jardins	808	Correcte			
EV310		Muntanya de Sant Ramon	Marianao	Pendent de desenvolupar	88841				
EV311		Rotonda Salvador Seguí-Prim	Camps Blancs	Elements de vialitat	228	Rotonda en reformació			
EV312		Pou Marianao	Marianao	Espais verds en equipaments	550				
EV313		Solar Antoni Gaudí	Marianao	Pendent de desenvolupar	1711	Parcel·la urbana pendent de desenvolupar	Creació d'un espai verd tipus plaça arbrada	200.000-250.000€	Alta
EV314		Hospital	Ciutat Cooperativa	Elements de vialitat	226	Funcionalment és correcte però paisatgísticament és avorrit i s'ha de tendir a reduir les petites superfícies de gespa.	Substituir superfície de gespa per grups arbustius o entapissants	6.000-8.500€	Mitjana
EV315		Zona per sota Carrer Sant Pere / Can Julià	Zona centre	Pendent de desenvolupar	4640	Parcel·la urbana pendent de desenvolupar	Ampliació del Parc de Can Julià amb la incorporació de nous usos	450.000-550.000€	Baixa